

# 鑫天彩写真机公司 澜轩 鑫天彩写真机

产品名称	鑫天彩写真机公司 澜轩 鑫天彩写真机
公司名称	南京澜轩文化传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路98号金桥市场后一楼22号
联系电话	13851802171

## 产品详情

喷头当然要比打气筒复杂得多，所以"堵塞"的原因也是各种各样，大致有以下几种情况:

- 1、墨水在写真机喷头积累到一定程度后在外面将喷孔堵塞:是最常见的堵塞方式，因为墨水中溶剂必须挥发到空气中才能使画面变干燥，鑫天彩写真机哪家好，因此墨水是一种挥发性的液体，在空气中易挥发而析出固体物。喷孔在向布料喷画时，总会在周围残留一部分墨水，这部分墨水在空气中干燥后慢慢会使喷孔变小甚至堵塞住喷孔，但由于是在喷孔的外部，很容易清理干净，这就是我们为什么经常清洗喷头的原因。
- 2、压电晶体损坏:肯定喷头喷不出墨水，一般的压电喷头能用一年左右，在喷绘工作量很多的工厂可能还用不到一年也是正常。
- 3、压电晶体疲劳损坏:现象是写真机喷头有时喷墨，有时喷不出墨水，尤其在喷墨量大时(即喷深色画面时)"堵塞"现象明显，此时很好的方法是更换一个新喷头。
- 4、喷头内滤网堵塞造成喷头不出墨水:使用较长时间的喷头，特别是在喷绘任务不饱满经常晚上停机的工厂，墨水在喷头中不流动的时间较长，容易吸附在内部的滤网或墨道的壁上，使墨水流动的截面积变小也会造成喷头的不出墨水现象。
- 5、墨水的粘度太高或太低:墨水的粘度太高使墨水的流动性差，单位时间内 喷头喷出的墨水量不够;墨水的粘度太低，也就是太稀，容易在喷孔中压电晶体回抽时吸入空气，吸不了墨水，从而喷出来的是空气;两者都会造成喷头不出墨水的现象。对此常常要求客户的是存放墨水的环境很重要，使用前应将墨水置于使用墨水的环境下24小时以上为好，因为墨水在低温下放置粘度就会很高，而高温下粘度就会变得很低，鑫天彩写真机，这种粘度差别很大，一旦粘度差别较大的墨水混在一起使用时，就会造成喷不出墨水的现象
- 6、驱动电路的故障:驱动电路的电子原器件老化和积蓄太多的干油墨污垢，都可能影响驱动喷头的电压，造成喷头不出墨水或出墨水量不稳定。
- 7、墨水的种类:部分厂家的墨水由于干燥剂的量控制不当，干燥太快，易引起墨水在外部堵塞，虽然可

以清洗，但清洗的时间间隔比较频繁，一旦长时间不使用喷头而没有及时保护喷头时，在下次再喷画时有可能造成喷头永久性的损坏。

8、频繁更换墨水:更换墨水时很多情况下有可能没有保护好喷头，也会影响喷头喷墨状态。

9、机器使用环境温度和湿度:一般建议温度为22~25度，湿度40~70%，偏高和偏低的温度影响墨水的粘度，会产生喷头缺墨现象，常被误认为“喷头堵塞”。

10、喷头驱动电压:合适的喷头电压会使喷头喷墨更流畅。

## 写真机打图断线的几种常见原因及解决方法

01喷嘴堵塞???标题堵塞是照片打印机破坏墨水的最常见原因，主要是因为喷嘴孔被墨水中的灰尘或杂质堵塞。当喷嘴稍微堵塞时，请使用照相机提供的清洁功能进行墨水清洁。如果喷嘴堵塞，请取下喷嘴并用清洁剂清洗。建议：在照相机的日常工作之后，每个人都必须将小框架返回喷嘴和墨芯。喷嘴暴露在空气中并被灰尘或干墨堵塞。02供墨系统泄漏?照相机的供墨系统是密封的连续供墨装置。当它的某一部分，如墨盒，墨水管，墨水袋等泄漏时，供墨系统处于压力下。如果没有墨水供应，则会出现打印损坏的问题。此时，您需要检查供墨系统，泄漏部件是否需要维护或更换。03照片机墨水问题???照相机墨水通过喷嘴孔印刷在打印介质上。如果是劣质油墨，则油墨颗粒大，沉淀太多，流动性差。当喷嘴孔通过时，户外写真机，喷嘴孔容易堵塞，导致打印破裂。线。另外，劣质油墨耐候性差，对温度敏感，粘度容易随温度变化，从而导致印刷品破裂。??建议：每个人都选择制造商的原始墨水。原装墨水一般由厂家长期测试，性能相对稳定，可保证印刷效果。而且，原墨与摄影机喷嘴具有良好的兼容性，不易堵塞喷嘴或损坏喷嘴，可随时随地保持良好的工作状态。“此外，应该注意的是，除了上述因素之外，喷嘴太低，鑫天彩写真机公司，并且喷嘴在打印时也易于打印失败。

输出速度:影响实际喷绘速度的因素有:A:设备纯粹喷绘速度、B:软件RIP速度、C:数据传输速度、干燥时间等。

耗材成本:喷绘的直接成本由墨水、底材、喷头耗损、覆膜及废品率等项构成。耗材成本通常只指前四项的总和。不同品牌型号喷绘机单位耗墨量是不同的，据估算，单位面积HP、ENCAD的出墨量要比ROLAND、MIMAKI的出墨量大，但是兼容墨水价格也要稍高些，总体来说ROLAND、MIMAKI的使用成本还是要低于HP、ENCAD。关键，兼容墨水的优劣也是决定废品率及喷头损耗的关键。

色彩:并不是颜色越鲜艳越好，色彩的好坏要看其能表现的域大小和还原一致性(区域内的均匀性)。色彩的好坏应分为户内户外两种情况来分析评判。一般来讲，户内墨水区域大，喷绘效果更艳丽一些，而户外墨水则较暗较灰。

户外抗紫外线性能:此项性能主要由所使用的墨水所决定的，各个厂家的原装墨水基本都是不通用的，所以每种机器不同墨水喷绘效果的抗紫外线性能也不一样

鑫天彩写真机公司-澜轩(在线咨询)-鑫天彩写真机由南京澜轩文化传媒有限公司提供。南京澜轩文化传媒有限公司(www.njlxwhcm.cn/)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。澜轩——您可信赖的朋友，公司地址：南京市鼓楼区建宁路98号金桥市场后一楼22号，联系人：高立军。

