

# KP1200按键全部死机维修不灵敏维修

产品名称	KP1200按键全部死机维修不灵敏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### KP1200按键全部死机维修不灵敏维修

- 西门子触摸屏触摸没反应,按键不灵维修保养规程
- 1、弱电系统设备有弱电组负责维修保养。
  - 2、主管工程师每年12月制定下一年度的保养计划并负责实施。对应实际额定电流时海利普变频器线圈两端的实际电压降。
  - 迪昊 自动化科技一家好的维修技术服务# 3、工作过程注意做好防静电措施。
  - 4、对要抽出的部件和拆除的端子做好记录。
  - 5、对于有一助一倍的设备不可同时推出主,备,设备保养，一般先主后备。
  - 6、对红外线、激光、微波等发射装置不能用湿式清洁剂清洗，应用洗尘器或小气泵进行清洁。
  - 常州电路板维修
  - 7、根据系统特点重点做好清洁和固接线端口的工作。
  - 8、工作结束后要测试被保养设备并填写有关表格。

按键式面板是按钮式面板的后继产品，它们也带有使用方便的操作员键盘，并且支持 PROFINET。它们替代了单独接线的长行程按键。其设计便于操作员对机床进行直接的操作控制。按键式面板以经济、多样性和紧凑的方式将众多基本功能组合到一起，可以将组态和安装成本降到\*\*\*。西门子HMI按键式面板具有大号机械按键和多种颜色的照明灯（日光下可读），十分易于操作接线和安装时间节省 60% 以上（即插即用）与常规键盘式操作员面板相比，材料成本节约 30% 以上 2 个集成 PROFINET 端口（含交换机），用于设置总线型和环型拓扑 可自由组态的数字量 I/O 可在后面连接其他键控开关、指示灯等 可连接 KP8F 和 KP32F 的故障安全急停按钮或其它故障安全信号(SIL2 或 SIL3) 在功能上兼容所有标准 PROFINET 主站 CPU，也兼容非西门子 CPU KP8 及空白前端设计，还针对安装在防护等级为 IP65 的 IPC 扩展单元中进行了优化 可进行参数设置，极为灵活 采用空白前端设计，适合对灵活多样的操作员面板进行标准化组装。

第二代精简面板 销售订货号 产品简介：

SIMATIC HMI KTP400 精简面板

SIMATIC HMI KTP700 精简面板

SIMATIC HMI KTP700 DP 精简面板

SIMATIC HMI KTP900 精简面板

SIMATIC HMI KTP1200 精简面板

SIMATIC HMI KTP1200 DP 精简面板

6AV21232DB030AX0

6AV21232GA030AX0

6AV21232GB030AX0

6AV21232JB030AX0

6AV21232MA030AX0

6AV21232MB030AX0