

# 台湾北部精机叠加式液控单向阀MPC-03W-05-30

产品名称	台湾北部精机叠加式液控单向阀MPC-03W-05-30
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

## 产品详情

调速阀的常见故障及排除

### （一）流量调节失灵

这是指调整节流调节部分，出油腔流量不发生变化，其主要原因是阀芯

径向卡住和节流调节部分发生故障等。主要原因是锁紧装置松动，节流口部分堵塞，油温升高，进、出油腔最小压差过低和进、出油腔接反等。因此在使用时要注意进、出油腔的位置，避免接反。

台湾北部精机Northman齿轮泵部分型号如下：

1AG1P0SR 1AG1P01R 1AG1P02R

1AG1P27R 1AG1P35R 1AG1P0SL

1AG1P01L 1AG1P02L 1AG1P27L

1AG1P35L 2GG1P05R 2GG1P07R

2GG1P08R 2GG1P09R 2GG1P11R

2GG1P14R 2GG1P16R 2GG1P18R

台湾北部精机Northman中压变量叶片泵部分型号如下：

HVPVC-F30-A2-02 HVPVC-F40-A2-02

HVPVC-F30-A3-02 HVPVC-F40-A3-02

HVPVC-F30-A4-02 HVPVC-F30-A5-02

台湾北部精机Northman中压双联变量叶片泵部分型号如下：

HVPVCC-F3030-A2-02 HVPVCC-F3030-A3-02

HVPVCC-F3030-A4-02 HVPVCC-F3030-A5-02

HVPVCC-F4040-A2-02 HVPVCC-F4040-A3-02