

# 双向超高压千斤顶 超高压千斤顶 星科液压生产厂家

产品名称	双向超高压千斤顶 超高压千斤顶 星科液压生产厂家
公司名称	德州市星科液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13792240060

## 产品详情

### 大型千斤顶

一般碰到这种问题，首先想到的就是把工程油缸等重要的零件都拆下来一一检查，但是往往由于零件损坏的太过严重，修复的可能性不大，都是需要更换新的，虽然这样比较迅速有效，但由于新零件的价格比较贵，如果不是很有必要的话这种方法不太可取，成本太高了。只要是缸体变形没那么严重，我们可以通过压膜，使之保持在形状、位置的允许误差范围之内，供应超高压千斤顶，然后换上圆柱外径相应合适的柱塞，这样，使用起来与新换零件的效果基本上一样。

### 大型千斤顶

大型800吨分离式电动液压千斤顶，双向超高压千斤顶，内置卸压阀防止过载，保护千斤顶以利于安全操作。并设计多组同步分配阀，可随时控制千斤顶电动液压千斤顶在使用的时候有很多注意规范，很多消费者只是注意到一般的技术要求，而往往会忽略电动液压千斤顶的使用规范，要知道使用规范是技术操作的基础，下面小编来为大家介绍电动液压千斤顶的使用规范.同步升与降。该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用安全便捷的优点，并克服传统快速接头漏油缺点.大型工程油缸的柱塞泵卡死一般指的是柱塞泵卡在了缸体孔中，导致了泵的停止，超高压千斤顶，最后导致液压系统出现问题，使机器无法正常工作。柱塞泵卡死的原因主要是非正常性的缸孔变形。通常是由于液压泵组装时，中心钢球掉下泵一启动就将缸体端面卡轧而使缸孔变形咬死柱塞；此外中心弹簧折断，缸体支承滚柱轴承保持架损坏，也会卡轧泵内旋转部件而使柱塞咬死或毁坏液压泵。双向超高压千斤顶-超高压千斤顶-星科液压生产厂家由德州市星科液压机具有限公司提供。双向超高压千斤顶-超高压千斤顶-星科液压生产厂家是德州市星科液压机具有限公司（[www.xkyeya.com](http://www.xkyeya.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张艳强。