

专业生产标准、非标准液压缸，可根据用户要求特殊定制

产品名称	专业生产标准、非标准液压缸，可根据用户要求特殊定制
公司名称	阜新市东林液压机械有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	类型:工程用液压缸 安装形式:根据用户要求 型号:根据用户要求特制油缸
公司地址	中国 辽宁 阜新市 太平区太平大街三号
联系电话	86-04182495681 13841800681

产品详情

类型	工程用液压缸	安装形式	根据用户要求
型号	根据用户要求特制油缸	压力范围	31.5 (MPa)
品牌	东液	适用范围	各种液压机械设备
产品别名	油缸	速度范围	根据用户要求 (m/s)
最大冲程	4000 (mm)	缸径	32-1000 (mm)
杆径	12-800 (mm)	速比	根据用户要求

专业生产各种标准、非标准液压缸、液压系统，我公司技术力量雄厚、产品质量好、生产工期短，可根据客户要求特殊制做，并免费为您设计图纸、提供技术咨询等服务，欢迎各界新老用户来电洽谈！

产品特点：1、操作方便，维修简单

2、工作可靠，效率高

3、结构坚固，造型美观

适用范围

运输机械、矿山机械、工程机械

使用须知:1.各处应保持清洁,活塞杆应经常清除灰尘;2.工作液为46#液压油,不能用酒精,柴油,汽油等;3.工作液应用120目滤网过滤,并保持清洁,定期检查更换;4.工作油温为25~50 ,最高不得超过60 .二,常见故障及排除:故障产生原因排除方法1.有脏物卡住,缸筒或活塞杆划伤;清除脏物,修复2.密封圈损伤或老化,使密封阻力过大;更换密封圈3.混入空气;排出油缸内空气,防止油泵吸入空气进入油缸4.活塞支承环老化或变形;更换,过盈量大者或修复或涂二硫化钼5.安装歪斜;作用应沿油缸轴线振动或爬行6.活塞杆发生弯曲.修复合塞杆1.密封件损坏,使内漏增大更换密封件2.油的粘度过小或油温过高,使内漏增大控制粘度和油温3.外漏查明原

因,修复吨位不足或速度减慢4.阀缓冲失灵,内漏增大修复 所有内容均以实购产品为准