

# 小型非开挖顶管机10吨 凯顺机械 枣庄非开挖顶管机

产品名称	小型非开挖顶管机10吨 凯顺机械 枣庄非开挖顶管机
公司名称	淄博凯顺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区皇城镇
联系电话	18753398871

## 产品详情

深化理解挖钻机打孔工艺！

关于旋挖钻机打孔工艺你理解几呢，今天小编与您安利下它的优点！

- 1、一机多用，多功用兼备（选装）连续墙抓斗、旋挖钻、长螺旋钻等多种功用能，完成多种钻进方式。
- 2、设备性能先进，自动化水平高，劳动强度低。
- 3、孔壁泥皮薄，有利于增加桩侧摩阻力，保证桩基设计承载力，孔底沉渣少，易于清孔，故成桩质量好；
- 4、成桩质量好。旋挖钻进对地层扰动小，护壁泥皮薄，构成的孔壁为粗糙型L23，枣庄非开挖顶管机，有利于增加桩侧摩阻力，小型非开挖顶管机10吨，保证桩基设计承载力。孔底沉渣少，易于清孔，进步桩端承载力。
- 5、旋挖钻机效率高、便当灵敏、成孔速度快、扩孔率小、正常状况下2~5小时就能够成孔，是传统的钻孔机械的10倍以上，是市政建立、铁路、公路桥梁等理想的根底施工设备。

## 隧道掘进机厂家引见单缸活塞式注浆机工作原理

单缸活塞式注浆机又称为单缸活塞式注浆泵，活塞式单缸灰浆泵。单缸活塞式注浆机由三角皮带及一对齿轮将电动机回转运动传送至曲轴，再经过连杆、十字-t使活塞产生往复运动，齿轮箱为封锁式，采用飞溅光滑各运动局部。灰浆由吸入阀经泵缸压送至空气室排出，微型非开挖顶管机，在空气室上装有泄浆阀及压力平安安装，灰浆泵采用了电器自动控制平安安装。当空气压力超越额定工作压力时

，经过控制回路切断主电路电流，使电机自动中止运转。

定向钻机厂家将技术故障排除分解为三种类型

故障分解为三种类型；{轻微故障、一搬故障、严重故障}

一搬毛病：是指

?1、爆管；毛病剖析及扫除办法：1管材质量2、压力过大3、接头没压好4、部分磨损严重5、油管与其它部件挤压变型。

?2、履带跑偏；1履带两边流量不一2、溢流阀坏3、大泵坏或内泄4、马达均衡阀失调5、多路阀内泄。

?3、夹具中心线偏中；1动力头夹板调整不当2、上下可加垫板调整。

?4、夹具油缸伸缩不一；1油缸进油量不分歧2、可调整三通孔径3、可调整夹具均衡阀。

?5、夹具夹不紧卸扣难；1夹条磨损2、油路压力缺乏3、液压锁、油缸内泄4扭距过大。

?6、推拉失灵；1、操作阀、主泵、多路阀内泄2、压力源缺乏3、平安阀、油缸、马达内泄。

?7、旋转失灵、；1、操作阀、马达、多路阀、主泵、损坏或内泄。

?8 各种加速失灵；1、总电源没电2、熄火器失灵3、电磁阀线圈坏4、阀芯卡死。

?9、泥浆泵不工作；1、电路2、油路3、马达4、档位不清5、控制阀不工作，5管路漏气。

?10、熄火器烧坏；1、断路2、调整不当3、进水。

?11、旋转水封漏水；1、水封坏(轴、轴承坏) 2、V型夹圈装反。

?12、行走系统失灵；1、行走系统开关失灵2、油路问题3、电磁阀卡死。

小型非开挖顶管机10吨-凯顺机械-枣庄非开挖顶管机由淄博凯顺机械设备有限公司提供。淄博凯顺机械设备有限公司 (spdxzj.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！