

# 玻璃钢脱硫塔设备不锈钢阳极管脱硫脱销硝白

产品名称	玻璃钢脱硫塔设备不锈钢阳极管脱硫脱销硝白
公司名称	山东穹蓝环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:穹蓝环保 产地:山东潍坊安丘
公司地址	安丘市经济开发区
联系电话	13173126088

## 产品详情

为了能制造出高质量的玻璃钢阳极管六角模具，现对制造阳极管模块模具的条件过程做以下解答。

### 1、干净的加工车间

在一个肮脏环境中是不能制造出高质量的阳极管模块模具，阳极管模块阴、阳模的制造区应高度清洁，必须比制品生产区有更高的维护管理标准，所以，在阳极管模块模具制造开始，就应提前作好阳极管模块模具制造区的除尘与清洁工作。

### 2、制作的环境温度条件

温度：在制造阳极管模块阳模和阳极管模块阴模的全过程应始终保持同一环境温度，即21~28 。

湿度：湿度对胶衣和树脂的固化影响很大，理想的湿度范围为40~60，若制造阳极管模块模具时相对湿度超过65，应等待至合适的生产条件再施工，尤其南方及沿海地区，湿度比较大，更应该慎重。

### 3、阳极管模块制模制定时间

安排适宜的阳极管模块制模时间表是制造好阳极管模块模具的因素之一。不管是采用传统的铺层方法，还是选用新的低收缩系统，所需求的时间均由这些原辅材料的化学特性决定的，企图走捷径或加速工艺，都将对阳极管模块模具的质量产生不良的影响。

### 4、原材料的选择条件

选用好的的原材料，是制造高品质阳极管模块模具的重要条件。用于制造阳极管模块模具的原辅材料成本对于总成本来说只占很小的百分比，不能试图节约而使用产品树脂或已过贮存期的材料和劣质材料。

## 5、干净的的压缩空气

纯净、干燥的气源供给是制造高品质阳极管模块模具的另一要素。若风管中空气带有少量的水或油，则阳极管模块模具胶衣表面就会出现大量针孔和麻点，为此要付出大量的劳动力进行修补，这样，阳极管模块模具的质量将受到很大的影响。空压机需要安置在良好的环境中，并为其配备有效的空气干燥器和油水分离器。