

# 苏州屋顶通风帽 永业通风器厂家 屋顶无动力通风帽安装

产品名称	苏州屋顶通风帽 永业通风器厂家 屋顶无动力通风帽安装
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

## 产品详情

### 屋顶通风帽

#### 屋顶轴流风机的特点

- 1、风量大、通风换气效果好;
- 2、风帽采用玻璃钢精工制作而成、圆筒是钢质材料、硬度强、不怕风吹雨淋。;
- 3、DWF屋顶轴流风机有外形美观，抗风雨的特点;
- 4、安装不占用室内空间，对场地要求较低;
- 5、选用屋顶轴流风机一般不需要接风管，安装维护相对比较简单。屋顶通风帽

#### 屋顶轴流风机的特点

- 1、风量大、通风换气效果好;
- 2、风帽采用玻璃钢精工制作而成、圆筒是钢质材料、硬度强、不怕风吹雨淋。;
- 3、DWF屋顶轴流风机有外形美观，抗风雨的特点;
- 4、安装不占用室内空间，对场地要求较低;
- 5、选用屋顶轴流风机一般不需要接风管，安装维护相对比较简单。

### 屋顶通风帽

畜牧风机的保养，屋顶通风帽价格，电机保养和维护

- 1、首先断开主机电源，检查地线是否接地良好;
- 2、检查各部分螺丝和联轴是否紧固屋顶通风帽
- 3、对照说明书，检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严重烧蚀或者磨损厉害应立即更换触头。

畜牧风机的保养，电机保养和维护

- 1、首先断开主机电源，检查地线是否接地良好;
- 2、检查各部分螺丝和联轴是否紧固
- 3、对照说明书，检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严重烧蚀或者磨损厉害应立即更换触头。

风机发展现状的分析

2006年1-12月，中国风机、风扇制造行业实现累计工业总产值24,794,902千元，比上年同期增长了24.42%；实现累计产品销售收入23,757,721千元，比上年同期增长了26.87%；实现累计利润总额1,560,200千元，比上年同期增长了24.20%。

2007年1-12月，中国风机、风扇制造行业实现累计工业总产值34,433,825千元，比上年同期增长了31.03%；2008年1-10月，苏州屋顶通风帽，中国风机、风扇制造行业实现累计工业总产值39,704,575千元，比上年同期增长了37.46%。屋顶通风帽

苏州屋顶通风帽-永业通风器厂家-屋顶无动力通风帽安装由聊城市永业通风设备有限公司提供。苏州屋顶通风帽-永业通风器厂家-屋顶无动力通风帽安装是聊城市永业通风设备有限公司（[www.lchttfsb.com](http://www.lchttfsb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。同时本公司（[www.wdlfj88.com](http://www.wdlfj88.com)）还是专业从事太原无动力风机，西宁无动力风帽，银川无动力通风器的厂家，欢迎来电咨询。