

旧空调移机 重庆嘿巴适制冷设备 石坪桥空调移机

产品名称	旧空调移机 重庆嘿巴适制冷设备 石坪桥空调移机
公司名称	重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区协信阿卡迪亚
联系电话	18523118171

产品详情

如何进行中央空调管道清洗工作

123到家——如何进行中央空调管道清洗工作

- 1、用装有摄像头的机器人进入管道拍摄记录风管内污染状况；
- 2、根据大楼的建筑图纸，会同客户详细制定管道清洗施工方案，选择清洗设备；
- 3、在风管适当部位开施工孔，在两开孔位置外侧用封堵气囊堵住管道两端；
- 4、用软管将集尘器连接到其中一个施工孔，使风管内产生负压气流，让灰尘与污物被吸入集尘器内；
- 5、选择适当的清洗毛刷，空调移机电话，用管道清洗机器人或软轴毛刷进行管道清洗；
- 6、清洗以后，由机器人拍照记录，确认清洗质量；
- 7、当清洗质量被认可后，对管道进行物理消毒，用紫外线进行处理，避免二次的污染；
- 8、清理、移动清洗设备到下一段管道清洗；用相同材料重新封闭开口处；清理修复风管破损保温层；
- 9、清洁场地，以保证不影响下一步工作；
- 10、由有资质的检测机构按相关国家标准检验清洗质量；检测风管清洗消毒后空气质量；
- 11、现场恢复，将拆卸的风口重新安装，调整好出风口的大小，保证出风量；
- 12、根据施工详细记录整理出报告呈送给客户。

中央空调最常见的故障维修

123到家维修——中央空调最常见的故障维修

室内气流速度分布不均产生原因及解决方法。

气流设计考虑不周，应根据实测气流分布图，调整送风口位置或增加送风口数量。

送风口风量未调节均匀，不符合设计值，应调节各送风口风量使与设计要求相符。

系统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法。

系统的实际阻力大于设计阻力，风机风量减小，条件允许时，改进风管构件，石坪桥空调移机，减少系统阻力。

系统有阻塞现象，请检查清理系统中可能的阻塞物。

系统漏风，应堵漏。

风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对，皮带打滑等，检查、排除影响风机出力的因素。

服务范围：

- 1、空调设备维修：分体式、立柜式、吸顶式、家用及商用中央空调，维修、加氟、安装、拆卸；
- 2、电视机维修：液晶、等离子、LED、背投、大屏幕显像管等电视维修；
- 3、洗衣机维修：波轮式、滚筒式、搅拌式洗衣机维修及清洗；
- 4、电冰箱维修：电冰箱、制冰机、冷库及各项制冷设备维修；
- 5、热水器维修：燃气式、电热式、太阳能、锅炉、空气能热水器安装及维修；
- 7、油烟机维修：中式、欧式、侧吸式家用及商用油烟机维修；
- 8、燃气灶维修：单眼灶、双眼灶、多眼灶维修；

收费标准：我们提供明确的服务价目表给与参考，以保证透明报价收费。总费用=人工费+材料费，不同的维修项目人工费有所不同。

旧空调移机-重庆嘿巴适制冷设备-石坪桥空调移机由重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司提供。旧空调移机-重庆嘿巴适制冷设备-石坪桥空调移机是重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司（www.cq123daojia.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张老师。