

奥翔驾驶室加工厂 奥翔驾驶室 东红车辆配件经销处

产品名称	奥翔驾驶室加工厂 奥翔驾驶室 东红车辆配件经销处
公司名称	五莲县东红车辆配件经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市五莲县火车站货运场
联系电话	13606331304 13606331304

产品详情

9、注意急弯。山道驾驶，往往弯多且急，此时切不可在弯道超车或在不清前方有无来车的情况下占道过弯，过弯前要减速鸣笛。要注意的是，有些车友在过弯时喜欢切线过弯，但在山路行驶时，千万不要切到对面的来车道！

特别提示：在北方山区，往往出现山阴面的路面长期积雪结冰的情况，也就是山阳面路面情况良好，但过弯后路面突然变坏的情况，这时如果高速驶入就很容易发生打滑失控的危险，所以一定要控制车速。

10、靠边行驶。在狭窄崖边山路行驶时，切忌靠山边行驶，因为崖路边沿随时有坍塌的可能，比较危险。而如果是车队通过落石区时，应该拉开30-40米的距离通行，期间尽量不要按喇叭和猛轰油门，以免引发落石。

奥驰宽体卡车快递百货速运

奥驰V6发动机采用潍柴WP4.1-165马力、云内F40-170马力机型，动力提升27%，油耗更低。

变速箱配备法士特8档、10档变速箱采用多锥同步器优化变档操纵机构，操纵性能更优越，一档速比更大，动力性更好。

后桥采用1093A铸造速比可选4.33、4.875速比和宽制动器。

货箱尺寸可达4170*2460*2300，货箱容积达到23.7m³，运载效率居行业首位。

整车车速轻松达到130km/h，加速度和爬坡度提升15%。工作效率提升18%以上。

标配宽视野大后视镜，市区配送行驶时降低安全隐患。

五征集团线上销售原厂配件，主要配件有：奥驰1700保险杠、奥驰1800保险杠、奥驰2000保险杠、奥驰A2保险杠、奥驰A3保险杠、奥驰X2保险杠、奥驰X3保险杠、奥驰X6保险杠、奥驰T2保险杠、奥驰T3保险杠、奥驰T6保险杠、奥驰D3保险杠、奥驰D5保险杠、奥驰D6保险杠、奥驰V2保险杠、奥驰V3保险杠、奥驰V6保险杠、缔途保险杠。

喷油器堵塞损坏是个老生常谈的问题，不过最近有的车主们反映说喷油器铜套损坏，其实这也是电控高压共轨发动机常见的故障之一。

这个故障也确实比较烦人，一旦喷油器铜套损坏，防冻液就会随着柴油的回油管路进入油箱，奥翔1700驾驶室，造成防冻液和柴油混合，如果再遇上油水分离器不给力，那么损坏喷油器、高压油泵就是早晚的事了。

铜套为啥老坏 冷却液是关键

其实这已经是一个老生常谈的问题，奥翔驾驶室，前几年的时候很多车主，奥翔驾驶室加工厂，特别是南方的，因为用不着防冻液，在防冻液缺失以后，往往使用自来水来代替。这样做短期内看似没什么问题，但是时间长了以后就会造成喷油器铜套和密封圈的损坏。

奥翔驾驶室加工厂-奥翔驾驶室-东红车辆配件经销处由五莲县东红车辆配件经销处提供。奥翔驾驶室加工厂-奥翔驾驶室-东红车辆配件经销处是五莲县东红车辆配件经销处（www.zxwzqp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨连东。同时本公司（www.dtjss.com）还是专业从事日照奥翔驾驶室，日照奥翔驾驶室厂家，日照奥翔驾驶室哪家好的厂家，欢迎来电咨询。