

厨房排烟管道 汉南区排烟管道 武汉诚运力通

产品名称	厨房排烟管道 汉南区排烟管道 武汉诚运力通
公司名称	武汉诚运力通通风管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市中北路171号
联系电话	13554326240 13554326240

产品详情

厨房室内的管路布置要遵循“最短”原则，少用弯头，特别是大角度弯头。这种布管方式与空调的“横竖整齐”有所不同，排烟管道净化，目的是确保排油烟效果，还可节省投资。烟罩之上的集气管的主出口首d选烟罩的中部位置。新风管和排风管穿越于房间隔墙处均设消声器。厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道，否则不利于烟气的迅速排出，影响排风效果，通常排风管最远距离不超过15m。水平管道要有2%以上坡度，坡向排烟罩，在管道低处设置集油盒。厨房的机械或自然垂直排风管道，应采取防止回流的措施。水平管道末端采用活法兰连接，以便清理油垢。原则上不允许将油烟排入地下排污或排水井道，效果极差，厨房排烟管道，从卫生安全方面

而言也是不可以的。厨房的总进风口和排烟口要分开设置，防止短路，进风口距室外自然地面2m以上。如进风口和排风口在同一层，朝向相同且临近时，进风口必须低于排风口。不同朝向位置的排风口气流不得回流至进风口。厨房所在建筑物高度小于

等于15m时，油烟排放口应高出屋顶[130]，原则上要高出建筑物2m以上[131]。建筑物高度大于15m时，油烟排烟口高度应大于

15m[130]。排风管的室外排气口上应安装受室外风压影响小的管帽（管罩）制成品。

油烟管道清洗标准

1、烟罩烟道清洗后90%以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污；

- 2、灶台表面免费清洁，做到表面无油污，韩式烤肉排烟管道安装，光亮整洁；
- 3、风机叶轮达到表面90%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污；
- 4、外部烟道采用不同清洗方式会达到不同的效果：
 - a、开孔法可做到烟道内壁90%以上露出原有的金属颜色；
 - b、机械设备法只能清除表面85%左右的油污。

武汉诚运力通通风管道工程有限公司

当进气口烟气排入烟道内时，会和下层往上排的烟气相遇，汉南区排烟管道，二股气流相遇会形成涡流和空气幕，该涡流和空气阻滞幕会对下层烟气上行产生阻碍，一旦防火止回阀被油污粘住开启失灵时，烟气因上行有阻碍，便会向室内串烟。以前烟道大多是以硫铝酸盐水泥内夹耐碱玻璃纤维网布或普通硅酸盐水泥内夹钢丝网及其它增强材料预制成而成。

厨房排烟管道-汉南区排烟管道-武汉诚运力通由武汉诚运力通通风管道工程有限公司提供。厨房排烟管道-汉南区排烟管道-武汉诚运力通是武汉诚运力通通风管道工程有限公司（www.whcylt.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司（www.cfpagd.com）还是专业从事厨房排烟管道，餐饮厨房排烟管道，酒店厨房排烟管道的厂家，欢迎来电咨询。