

山西聚苯板 外墙聚苯板 盛鑫渊保温材料

产品名称	山西聚苯板 外墙聚苯板 盛鑫渊保温材料
公司名称	太原市盛鑫渊保温材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县王答乡王答村北大街1-5号
联系电话	15935402852 15935402852

产品详情

太原市盛鑫渊保温材料厂是一家专业的保温建材企业；是集生产、加工、销售墙体保温和管道保温为一体的现代化科技创新企业。

太原盛鑫渊保温材料厂为您介绍：

硅化聚苯板切割：用裁纸刀或手锯切割聚苯板，标准板面尺寸为1200mm×600mm，对角线及板厚误差±2mm，非标准板按实际需要的尺寸加工，尺寸允许偏差为±2mm，大小面垂直。

粘结砂浆配制：将聚合物粘结砂浆TS-221直接加水（1：0.21～0.24）搅拌均匀后静置3分钟再次搅拌即可。一次配制量以1小时内用完为宜，若使用中有过干现象出现，可适当加水再次搅匀使用。

面层为涂料作法采用点框法粘结A级聚苯板，达到40%的粘结面积，不燃聚苯板价格，粘结将更牢固。

抹完粘结剂后，立即将板立起就位粘贴，粘贴时应轻揉、均匀挤压，并随时用托线板检查垂直平整，板与板间挤紧，碰头缝处不留粘结剂。粘贴聚苯板时应做到上下错缝，每贴完一块板，应及时清除挤出的粘结剂，板间不留间隙，外墙聚苯板，如出现间隙，应用相应宽度的聚苯板填塞。阳角处相邻的墙面所粘聚苯板应交错连接

太原盛鑫渊保温材料厂为您介绍：

外墙外保温体系是在建筑工程的施工现场完成，粘结砂浆施工质量的优劣关系到保温体系的整体质量，也是造成保温抹面砂浆层开裂的重要因素。

- 1、基层表面的平整度偏差过大，采用粘结剂厚度调整、采用多层板调整、采用表面打磨找平调整等方法，这些都会导致保温质量存在质量缺陷。
- 2、基层表面含有灰尘等妨碍粘贴的物质，粘贴时没有对其进行界面处理。
- 3、保温板粘结面积过小，不符合规范和施工方案的要求，达不到粘结面积的质量要求。
- 4、保温板锚固钉的埋设深度和锚固数量不符合设计和施工方案的要求。
- 5、耐碱玻纤网格布搭接宽度不满足规范要求，在搭接位置形成裂缝。
- 6、门窗洞口四角是应力集中地位置，a级不燃聚苯板，沿门窗洞口45°方向未加铺耐碱玻纤网格布，经常出现裂缝。
- 7、在太阳曝晒或高温天气下进行抹面砂浆层施工，保水性能不足，山西聚苯板，导致面层失水过快引起抹面砂浆层产生裂缝。

太原市盛鑫渊保温材料厂是一家专业的保温建材企业；是集生产、加工、销售墙体保温和管道保温为一体的现代化科技创新企业。

太原盛鑫渊保温材料厂为您介绍：

EPS膨胀聚苯板全称为聚苯乙烯泡沫板。该材料是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的具有微细闭孔结构的白色固体保温板，EPS膨胀聚苯板保温效果较好(导热系数：0.041W/M.K)，容重较轻(15-25 ρ /m³)，价格相对便宜，是常用外墙保温材料之一。

山西聚苯板-外墙聚苯板-盛鑫渊保温材料(推荐商家)由太原市盛鑫渊保温材料厂提供。山西聚苯板-外墙聚苯板-盛鑫渊保温材料(推荐商家)是太原市盛鑫渊保温材料厂(www.sxlttdgs.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贺经理。