## 无动力式屋顶通风器 屋顶通风器 永康鑫顺通风设备厂家

产品名称	无动力式屋顶通风器 屋顶通风器 永康鑫顺通风设备厂家
公司名称	永康市鑫顺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康九龙南路5号
联系电话	15088232370

## 产品详情

永康鑫顺通风设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通 风工程公司。

【通风管道】【冷风机】【通风器】【净化器】【光解催化除臭净化器】【铝合金风口】【防火阀】

鑫顺通风设备公司与您分享无动力通风器该如何保养

- 1、无动力通风器在正常情况下,连续运转一个月左右,须用黄油站台向轴承注入钙钠基润滑脂或二硫化钼润滑脂。风机连续运行3-6个月,更换一次润滑脂,以充满轴承空间2/3为宜。
- 2、无动力通风器定期维护保养,消除风机内部的积灰、污垢等。
- 3、在无动力风机的开机、停机或运转时,厂房屋顶通风器,如发现不正常情况,主要包括温度、振动、噪音等,应立即进行检修。

公司生产能力强,价格合理,欢迎新老用户合作共赢。

永康鑫顺通风设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通 风工程公司。

【通风管道】【冷风机】【通风器】【净化器】【光解催化除臭净化器】【铝合金风口】【防火阀】

鑫顺通风设备公司与您分享屋顶通风器降低中性面位置的原因

1.表面低的位置,无动力式屋顶通风器,这意味着在室外的新鲜空气进厂的,基本上所有的或所有的流量通过屋顶通风器。很显然,以减少在工作区的温度在操作区,以改善空气质量,屋顶通风器,加强屋顶通风器的自然通风,将起到决定性的作用。

2.屋顶通风器的位置越低,排气口距离和表面排气压力,更大的高度的值越大。排量一定的前提下,增加了屋顶通风器排气压力的手段可以降低排气口的天窗开口面积。

公司生产能力强,价格合理,欢迎新老用户合作共赢。

永康鑫顺通风设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通 风工程公司。

【通风管道】【冷风机】【通风器】【净化器】【光解催化除臭净化器】【铝合金风口】【防火阀】

鑫顺通风设备公司与您分享屋顶通风器骨架的形式

## H型钢焊接骨架的屋顶通风器

这种类型的屋顶通风器一般尺寸比较大,多数安装于屋脊部位,洞口大,其通风量也比较大。由于骨架采用的H型钢焊接,强度较大,可以直接代替通风器基座的作用,榀距一般在5M以上。

这种通风形式多见于老式的成品气楼,由于选材的原因,骨架不易打弯,通风器外护板为折线形,通风器的外形多为方向,螺旋形屋顶通风器,因而也常被称为方形通风气楼或折线型通风器。相比于目前新型的流线型通风器,其折线的构造导致空气流动效果欠佳,通风效率稍低。

公司生产能力强,价格合理,欢迎新老用户合作共赢。

无动力式屋顶通风器-屋顶通风器-永康鑫顺通风设备厂家由永康市鑫顺通风设备有限公司提供。无动力式屋顶通风器-屋顶通风器-永康鑫顺通风设备厂家是永康市鑫顺通风设备有限公司(www.0579cj.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:郭先生。同时本公司(www.yktfgd.com)还是专业从事工业冷风机,水帘冷风机,车间冷风机的厂家,欢迎来电咨询。