

# 太原蓄电池叉车厂家直销 山西鼎盛龙工叉车维修 太原蓄电池叉车

产品名称	太原蓄电池叉车厂家直销 山西鼎盛龙工叉车维修 太原蓄电池叉车
公司名称	山西鼎盛龙工工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区环城西路飞达汽车用品市场 5栋13号
联系电话	16635111188 16635111188

## 产品详情

【山西鼎盛龙工工程机械有限公司】我公司现有内燃叉车、蓄电池叉车、港口叉车、仓储叉车等四大系列近两百多个品种，产品技术含量高，性能稳定，性价比高。

国产叉车冷却系统从结构上来讲比较简单，一般由冷却风扇、散热器、节温器等元件构成。冷却风扇往往由发动机直接带动，并且风扇转速与发动机转速一致。冷却水温的控制主要依靠节温器。这和普通汽车上采用的用感温器控制的电子风扇、带有调节百叶窗的散热器等有较大区别。这种结构的特点是维修方便，成本低。缺点是对冷却水温的控制不灵敏。

【山西鼎盛龙工工程机械有限公司】我公司现有蓄电池叉车、内燃中小吨位叉车、内燃大吨位叉车三条总装线，太原蓄电池叉车厂家，及结构件涂装线、平衡重涂装线、零部件喷粉线等三条涂装线，太原蓄电池叉车厂家直销，结构件与零部件全部采用先进的数控切割机、激光切割机、大型数控立式加工中心、数控五面体加工中心、焊接机器人等先进设备加工制造，是国内外同行中设备最为精良的企业之一。

我公司现有内燃叉车、蓄电池叉车、港口叉车、仓储叉车等四大系列近两百多个品种，产品技术含量高，性能稳定，性价比高。

3.在检查或保养电瓶时，请使用橡胶手套，避免遭受击。

4.电瓶表面或连接处务必保持干净。灰尘、杂质等务必用湿布清除干净，否则会漏电，甚至造成大火。

- 5.清洁电瓶时，务必用湿布，不要用干布。
- 6.电瓶的正极与负极之间不要用工具等相连。
- 7.充电时电解液温度不要超过摄氏50度，以免电解液溢出造成伤害，夏日白天尤其要注意。
- 8.拔电瓶插头前，为避免产生火花，务必先关掉叉车的锁匙开关和充电器的开关。
- 9.电解液面勿低于低限，否则电瓶易热，太原蓄电池叉车，容易烧掉。
- 10.儿童勿近。

【山西鼎盛龙工工程机械有限公司】我公司现有蓄电池叉车、内燃中小吨位叉车、内燃大吨位叉车三条总装线，及结构件涂装线、平衡重涂装线、零部件喷粉线等三条涂装线，结构件与零部件全部采用先进的数控切割机、激光切割机、大型数控立式加工中心、数控五面体加工中心、焊接机器人等先进设备加工制造，是国内外同行中设备最为精良的企业之一。

我公司现有内燃叉车、蓄电池叉车、港口叉车、仓储叉车等四大系列近两百多个品种，产品技术含量高，性能稳定，性价比高。

## 全电动堆高车

### 1、堆高车驱动轮速度明显降低或驱动电机严重过载

原因：电池电压太低或桩头接触电阻太大；电机换向器片间积碳引起片间短路；电机制动器调整不当而使电机带制动运行；驱动头齿轮箱及轴承缺少润滑或底座卡阻；电机电枢短路。

解决方法：检查堆高车负载时电池端电压或清洗桩头；清理换向器；调整制动器间隙；检查清洗并重新加注润滑油，清除卡阻现象；更换新电机。

### 2、堆高车起重无力或不能起重

原因：齿轮泵与泵提磨损过度；换向阀内的溢流阀高压不当；油压管路漏油；液压油油温过度；门架滑架存在卡阻现象；油泵电机转速过低。

解决方法：更换磨损或齿轮泵；重新调整；检查并修复；更换不合格的液压油并检查油温度升高的原因；检查并调整；检查电机并排除故障。

### 3、堆高车门架自动倾斜困难或动作不够流畅

原因：倾斜油缸壁与密封圈过度磨损；换向阀内阀杆弹簧失效；活塞卡住缸壁或活塞杆弯曲；倾斜油缸

内积垢过多或密封件过于压紧。

解决方法：更换O型密封圈或油缸；更换合格弹簧；更换损坏件；清洗调整。

太原蓄电池叉车厂家直销-山西鼎盛龙工叉车维修-太原蓄电池叉车由山西鼎盛龙工工程机械有限公司提供。太原蓄电池叉车厂家直销-山西鼎盛龙工叉车维修-太原蓄电池叉车是山西鼎盛龙工工程机械有限公司（[www.sxdslg.com](http://www.sxdslg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司（[www.lgcccc.com](http://www.lgcccc.com)）还是专业从事山西大型仓储叉车，太原仓库用电动仓储叉车，山西物流手动仓储叉车的厂家，欢迎来电咨询。