

# 青岛蒸发式冷凝器生产厂家

产品名称	青岛蒸发式冷凝器生产厂家
公司名称	青岛旭洲锐富制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市平度市李园街道办事处华星路69号（注册地址）
联系电话	15615266626

## 产品详情

蒸发式冷凝器常见十大问题及解决方法蒸发式冷凝器通过名字就可以看的出来，蒸发式冷凝器的运行是通过水分蒸发来吸收热量的的一种冷却设备。因为蒸发式冷凝器的工作是半密封进行，但是，其中的水质不受污染，保证了设备的运转，增加了使用寿命。下面，详细介绍下蒸发式冷凝器的常见问题以及解决方法：蒸发式冷凝器常见十大问题及解决方法1、蒸发式冷凝器布水器不旋转或转动太慢，是由于进水管道有杂物堵塞导致喷淋口压力太低造成的，蒸发冷凝器好不好，一般清除管道杂物和清理布水器或喷头杂物可排除该情况。2、蒸发式冷凝器配水不均匀（管道配水）是由于喷头出口有杂物、喷头脱落、喷头出口压力太低等原因造成的，清除喷头杂物、重装喷头，提高水压力可以解决相应的问题。3、蒸发式冷凝器出水温度过高，一般是由于循环水量过多或风量不足造成的，相应处理方法可以调节水量或调整叶片安装角，蒸发冷凝器，检查填料。4、风机有异常震动，安装螺栓松动，风机叶轮不平衡，轴弯曲等都能造成风机异常震动，重新紧固螺栓，检查每片叶片安装偏差是否在规定范围内，重新校正静平衡，更换传动轴都能有效解决问题。5、变速箱发生异常声音，是齿轮磨损的就调换齿轮，是轴承损坏的就更换轴承，是齿轮箱缺油的就加润滑油。6、减速机漏油，新塔磨合期内油封失效，油管接口渗漏，运行一周内属正常，运行一周后应更换新油，检查油封，决定是否更换，密封接口处。7、风机转动变慢（皮带传动），如果皮带打滑，蒸发冷凝器价钱，调整皮带松紧。8、风机叶片异常声音，是风筒卡主风机叶片造成的，调整风机位置，或是紧固件、联接件松动的，调整紧固件、联接件。9、蒸发式冷凝器飘水大，一方面是风量过大，如是风量过大该调整叶片安装角，另一方面是收水器损坏，检查收水系统，如果是收水器损坏更换损坏件。10、进风窗口溅水，一般是配水外溢，检查配水情况做相应处理就行了。