

# 管材简支梁冲击试验机报价 江苏简支梁冲击试验机 安徽华标公司

产品名称	管材简支梁冲击试验机报价 江苏简支梁冲击试验机 安徽华标公司
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

## 产品详情

### 简支梁冲击试验机故障诊断

度盘指针灵敏性差，卸荷后有中途停止现象，或者零点位置经常变动。此种现象的产生原因是多方面的。

- 1.齿杆上的滑轮及其道轨灰尘过多、锈蚀。此时需要卸下清洗干净，再加少许钟表油。
- 2.指针转动轴脏，应清洗。
- 3.齿杆压片和齿杆之间有接触，应调松。
- 4.缓冲器回油情况不良，应加以调整或清洗。
- 5.测力活塞上的皮带脱落或太松(使活塞不能匀速运转)。
- 6.测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死现象，江苏简支梁冲击试验机，应用氧化铬研磨膏对研，直至正常为止。
- 7.摆锤在扬起过程中有阻碍物，或者摆轴太脏或锈蚀，使指针回零变动大。

### 简支梁冲击试验机出现的故障：

- 1.被动针不能很好的停在任意位置，并且和主针不重合。

排除方法是卸下表盘玻璃，调整被动针压簧螺丝，并调整指针，使之与主针重合。

2.加荷时，油路系统漏油严重或油管破裂。

首先，检查油路系统接头处是否拧紧，如有需要更换垫圈的，要及时更换。如果是油管破裂，那么，需要更换强度更高的油管，另外，还要观察送油阀，管材简支梁冲击试验机报价，溢流阀活塞是否顶死或装反。

简支梁冲击试验机出现的故障：

做拉伸试验时，试样断口总是在两边断。造成这种现象的原因，首先应考虑冲击试验机主体部分安装是不是垂直，如排除了这种原因，再从以下3个方面进行排除。

1.钳口装夹时没放正，应按要求使钳口对称的夹好试样。

2.钳口质量低劣，牙齿损坏，除了影响钳口不同心外，简支梁冲击试验机定制，还使试验过程中试样打滑，使屈服点很难辨认。这时应更换钳口。

3.升降导轮调节不正，使上下钳口不同心。应加工一个检验棒，上下钳口拉紧后，以两根力柱为依据用百分表测量，直到调节合格为止。

管材简支梁冲击试验机报价-江苏简支梁冲击试验机-安徽华标公司由安徽华标检测仪器有限公司提供。  
管材简支梁冲击试验机报价-江苏简支梁冲击试验机-安徽华标公司是安徽华标检测仪器有限公司（[www.ahhuabiao.com](http://www.ahhuabiao.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。