

合肥围挡厂家瑞通联合PVC围挡直销，合肥建筑工地围挡报价

产品名称	合肥围挡厂家瑞通联合PVC围挡直销，合肥建筑工地围挡报价
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

工地围挡施工完毕的时候可能会发现位置不是很正确，出现这种情况应该怎么办呢？下面大家一起来看看吧！可以通过调节内六角螺丝，斜拉杆侧面的内六角螺丝，以达到校正框扇的搭接量不合适的目的。

合肥围挡厂家瑞通联合PVC围挡直销，合肥建筑工地围挡报价

玻璃垫片位移或者位置不对而使窗扇因为玻璃重力发生变形，解决的方法是依据科学的垫片放置方法重新正确安装工地围挡。窗扇变形有时也是一些外力破坏所致，因为安装而造成的变形要重新安装，并严格按照说明书规定的方法和标准正确操作。

框扇对角线偏差太大，远远的超过允许偏差，这主要是下料或者焊接造成的偏差。出现这种情况人为的调节作用不大，需切割工地围挡重做。工地围挡是所用五金件的机械力学性能达不到窗的要求，门窗使用劣质五金件后最容易出现。

工地围挡安装时窗框倾斜，发生的原因是安装时没用线坠和靠尺检查窗的垂直度，对于这种大意造成的错误一定要避免。