

# 安徽安卓空压机 普通工频螺杆空气压缩机 芜湖螺杆空气压缩机

产品名称	安徽安卓空压机 普通工频螺杆空气压缩机 芜湖螺杆空气压缩机
公司名称	安徽安卓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区卧龙路与淮海大道交口京商商贸城 J区pm13街
联系电话	13856901975

## 产品详情

螺杆空压机使用中常见的故障

螺杆空压机高温是什么原因引起的？

螺杆空压机高温的问题一般在夏季容易出现，主要是环境气温比较高，如果这时，散热器若有堵塞的情况，螺杆空气压缩机厂家，散热不良，很容易造成空压机高温停机，另外还有温控阀动作不良，润滑油使用时间过长，油滤堵塞等原因都可引起空压机高温的故障。

空压机显示主机不平衡或者堵转的故障提示是什么原因？

如果空压机电脑屏幕显示主机不平衡，电流过大，或者主机堵转等提示，一般是接线端子松动，或者工厂里的三相电电压不平衡造成的。从这方面检查一般就能排除故障。

在维修空压机作业中，往往需要更换各种垫片，在制作安装垫片时应注意下列几点：

- 1) 要熟悉垫片上各个孔所起作用，不能简单的按结合面敲击制作。
- 2) 合理选材。若受力不大，仅仅其密封作用的地方可采用软木，如气门室盖的垫片；若要起到调整作用，须经常拆装的，普通工频螺杆空气压缩机，应选用青壳纸。
- 3) 保持规定的厚度。各种垫片都不能随意加减厚度，否则可能改变机器原有的工作性能。如增压空压机油泵盖与泵壳之间的垫片厚度，螺杆空气压缩机价格，将是空压机油压力大大降低。
- 4) 合理制作。根据结合面的大小和形状的复杂程度，有的要先下料后冲孔，有的要先冲孔后下料，恰当

的运用圆锤、剪刀和空心冲子等工具，以防止垫片断裂。

5) 分清方向。有的垫片正反面都能安装，但孔眼并不完全对称，如果装反了，可能遮住某些孔眼，造成事故。

### 如何解决空压机窜油故障

- 1.检查压缩机滤清器，如发现有损坏或者有杂质在空气滤芯上，应该及时更换损坏零部件。
- 2.检查回油管，看是否有出现弯曲或者其他故障。回油管的最小内径最好是12mm。而且要求回油管一直要下降到发动机曲轴箱体内。
- 3.检查空压机缸套、活塞环是否有磨损或者装配错误等，应及时维修或更换。
- 5.检查水温，正常水温不宜超过90摄氏度。
- 6.检测发动机曲轴箱压力情况，芜湖螺杆空气压缩机，不宜过高，压力过高的情况应该更换或者维修。
- 7.检查空压机发动机润滑压力，参考额定压力。
- 8.润滑油不合格或者氧化，更换质量上乘的润滑油。

安徽安卓空压机-普通工频螺杆空气压缩机-芜湖螺杆空气压缩机由安徽安卓机电设备有限公司提供。安徽安卓空压机-普通工频螺杆空气压缩机-芜湖螺杆空气压缩机是安徽安卓机电设备有限公司（[www.ahazjd.com](http://www.ahazjd.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。