

台湾北部精机换向阀SW-G04-C6-ET-D24-20

产品名称	台湾北部精机换向阀SW-G04-C6-ET-D24-20
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

(1) 出口压力几乎等于进口压力，不减压

这一故障现象表现为：减压阀进出口压力接近相等，而且出口压力不随调压手柄的旋转调节而变化。产生原因和排除方法如下。

因主阀芯上或阀体孔沉割槽棱边上有毛刺或者主阀芯与阀体孔之间的间隙里卡有污物，或者因主阀芯或阀孔形位公差超差，产生液压卡紧，将主阀芯卡死在最大开度(max)的位置上，由于开口大，油液不减压。此时可根据上述情况分别采取去毛刺、清洗和修复阀孔和阀芯精度的方法予以排除。

台湾北部精机换向阀 台湾北部精机电磁阀

台湾Northman换向阀 台湾Northman电磁阀

台湾Northman大陆办事处 台湾Northman江苏总代理

SWH-G03-C2-A120-10 SWH-G03-C2-A220-10 SWH-G03-C2-A240-10

SWH-G03-C2-A120-10 SWH-G03-C3-A220-10 SWH-G03-C3-A240-10

SWH-G03-C4-A120-10 SWH-G03-C4-A220-10 SWH-G03-C4-A240-10

SWH-G03-C5-A120-10 SWH-G03-C5-A220-10 SWH-G03-C5-A240-10

SWH-G03-C6-A120-10 SWH-G03-C6-A220-10 SWH-G03-C6-A240-10

SWH-G03-C7-A120-10 SWH-G03-C7-A220-10 SWH-G03-C7-A240-10

SWH-G03-C8-A120-10 SWH-G03-C8-A220-10 SWH-G03-C8-A240-10

SWH-G03-C9-A120-10 SWH-G03-C9-A220-10 SWH-G03-C9-A240-10

SWH-G03-D2-A120-10 SWH-G03-D2-A220-10 SWH-G03-D2-A240-10

SWH-G03-B2-A120-10 SWH-G03-B2-A220-10 SWH-G03-B2-A240-10

SWH-G03-B3-A120-10 SWH-G03-B3-A220-10 SWH-G03-B3-A240-10