

欧标皮带轮供应商 欧标皮带轮 展鸿图机械深受信赖

产品名称	欧标皮带轮供应商 欧标皮带轮 展鸿图机械深受信赖
公司名称	宁津县展鸿图机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县乡镇工业街北首
联系电话	15689523222

产品详情

发动机皮带轮的作用：

发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，包括如内燃机（发动机等）、外燃机（斯特林发动机、蒸汽机等）、电动机等。如内燃机通常是把化学能转化为机械能。发动机既适用于动力发生装置，也可指包括动力装置的整个机器（如：发动机、航空发动机）。皮带轮属于盘毂类零件，一般相对尺寸比较大，制造工艺上一般以铸造、锻造为主。

发动机皮带轮的作用就是传递动力，当有附件皮带，将曲轴输出的动力传递给空调压缩机、动力转向泵、水泵、发电机等；正时皮带，欧标皮带轮，将曲轴输出的动力传递给凸轮轴，驱动正时系统；有部分带有平衡轴的发动机，也通过皮带驱动平衡轴。

在使用欧标皮带轮的时候，要确保皮带轮传动无误。很多人觉得使用的时候皮带轮的大小不对，欧标皮带轮供货商，其实可能就是安装的时候出了问题。

在装配欧标皮带轮前应该用汽1油清洗一下，确保零件清洁干燥，保证配合面干燥无油渍，欧标皮带轮图纸，有足够的摩擦力。同时装配用的内六角扳手也应该用汽1油清洗干净，欧标皮带轮供应商，并且晾干。不能在螺丝或者皮带轮锁紧的地方加入润滑油，以保证摩擦力。

皮带轮各项指标及材质的选用是以能够达到使用要求的前提下上尽量减少原材料、工艺可行、成本的选

择原则。要求载荷灵敏的情况下也有用铝合金的。工作转速/电机转速=主动轮直径/从动轮直径*0.98（滑动系数），如使用钢为材料的皮带轮，要求线速度不高于40m/s，如使用铸铁的材料，要求线速度不高于35m/s，电机转速与皮带轮直径换算比，速度比=输出转速：输入转速=负载皮带轮节圆直径:电机皮带轮节圆直径。

欧标皮带轮供应商-欧标皮带轮-展鸿图机械深受信赖由宁津县展鸿图机械加工厂提供。欧标皮带轮供应商-欧标皮带轮-展鸿图机械深受信赖是宁津县展鸿图机械加工厂（www.ztpdl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。