

正品台湾北部精机背压阀RFB-G06-2-32

产品名称	正品台湾北部精机背压阀RFB-G06-2-32
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

台湾Northman比例调速阀 台湾Northman比例溢流阀

EFRD-G03-160-2-6-31 EFRD-G03-160-3-6-31

EFRD-G06-250-2-6-31 EFRD-G06-250-3-6-31

台湾Northman背压阀 台湾北部精机背压阀

RFB-G04-1-32 RFB-G04-2-32 RFB-G04-3-32

RFB-G06-1-32 RFB-G06-2-32 RFB-G06-3-32

RFB-G10-1-32 RFB-G10-2-32 RFB-G10-3-32

NGR-G03-1-32 NGR-G03-2-32 NGR-G03-3-32

台湾Northman配重阀 台湾Northman电磁阀

NGR-G03-1-E-32 NGR-G03-2-E-32 NGR-G03-3-E-32

进油口压力太低，经减压阀芯节流口后，从出油口输出的压力更低，此时应查明进油口压力低的原因（例如溢流阀故障）。

减压阀下游回路负载太小，压力建立不起来，此时可考虑在减压阀下游串接节流阀来解决。

先导阀（锥阀）与阀座配合面之间因污物滞留而接触不良，不密合；或先导锥阀有严重划伤，阀座配

合子L失圆，有缺口，造成先导阀芯与阀座孔不密合。