

台湾北部精机电磁阀MST-02B-A115-10

产品名称	台湾北部精机电磁阀MST-02B-A115-10
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

台湾Northman节流阀 台湾Northman电磁阀

台湾北部精机Northman叠加阀单向节流阀

台湾Northman北部精机江苏一级代理

MST-02A-I-D12-10 MST-02A-I-D24-10

MST-02A-I-A230-10 MST-02A-I-A115-10

MST-02A-D12-10 MST-02A-D24-10

MST-02A-A230-10 MST-02A-A115-10

MST-02B-I-D12-10 MST-02B-I-D24-10

MST-02B-I-A230-10 MST-02B-I-A115-10

MST-02B-D12-10 MST-02B-D24-10

MST-02B-A230-10 MST-02B-A115-10

MST-02T-I-D12-10 MST-02T-I-D24-10

MST-02T-I-A230-10 MST-02T-I-A115-10

MST-02T-D12-10 MST-02T-D24-10

MST-02T-A230-10 MST-02T-A115-10

MST-02AT-I-D12-10 MST-02AT-I-D24-10

MST-02AT-I-A230-10 MST-02AT-I-A115-10

MST-02AT-D12-10 MST-02AT-D24-10

MST-02AT-A230-10 MST-02AT-A115-10

MST-02BT-I-D12-10 MST-02BT-I-D24-10

MST-02BT-I-A230-10 MST-02BT-I-A115-10

拆修时，漏装锥阀或锥阀未安装在阀座孔内。对此，可检查锥阀的装配情况或密合情况。

主阀芯上长阻尼孔被污物堵塞，如图3-21所示，P2腔的油液不能经长阻尼孔e流入主阀弹簧腔，出油腔P2的反馈压力传递不到先导锥阀上，使导阀失去了对主阀出口压力的调节作用。阻尼孔堵塞后，主阀P。腔失去了油压p3的作用，使主阀变成一个弹簧力很弱（只有主阀平衡弹簧）的直动式滑阀，故在出油口压力很低时，便可克服平衡弹簧的作用力而使减压阀节流口关小ymin，这样进油口压力p1经ymin节流口大幅度降压至p2，使出油口压力上不来。应使长阻尼孔通畅。