

台湾北部精机电磁阀MSPR-03P-K-2-1-D24-10

产品名称	台湾北部精机电磁阀MSPR-03P-K-2-1-D24-10
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

台湾北部精机Northman低噪音型电磁控制溢流阀

台湾北部精机溢流阀 台湾北部精机电磁阀

台湾Northman溢流阀 台湾Northman电磁阀

台湾Northman大陆直销处

HSRF-G03-1PN-1-L-A110-10-30 HSRF-G03-1NP-1-L-A110-10-30

HSRF-G06-1PN-1-L-A110-10-30 HSRF-G06-1NP-1-L-A110-10-30

HSRF-G03-1PN-1-R-A110-10-30 HSRF-G03-1NP-1-R-A110-10-30

HSRF-G06-1PN-1-R-A110-10-30 HSRF-G06-1NP-1-R-A110-10-30

HSRF-G03-1PN-1-L-A110-10-32 HSRF-G03-1NP-1-L-A110-10-32

HSRF-G06-1PN-1-L-A110-10-32 HSRF-G06-1NP-1-L-A110-10-32

HSRF-G03-1PN-1-R-A110-10-32 HSRF-G03-1NP-1-R-A110-10-32

HSRF-G06-1PN-1-R-A110-10-32 HSRF-G06-1NP-1-R-A110-10-32

HSRF-G03-1PN-1-L-D24-10-30 HSRF-G03-1NP-1-L-D24-10-30

HSRF-G06-1PN-1-L-D24-10-30 HSRF-G06-1NP-1-L-D24-10-30

HSRF-G03-1PN-1-R-D24-10-30 HSRF-G03-1NP-1-R-D24-10-30

HSRF-G06-1PN-1-R-D24-10-30 HSRF-G06-1NP-1-R-D24-10-30

HSRF-G03-1PN-1-L-D24-10-32 HSRF-G03-1NP-1-L-D24-10-32

HSRF-G06-1PN-1-L-D24-10-32 HSRF-G06-1NP-1-L-D24-10-32

HSRF-G03-1PN-1-R-D24-10-32 HSRF-G03-1NP-1-R-D24-10-32

HSRF-G06-1PN-1-R-D24-10-32 HSRF-G06-1NP-1-R-D24-10-32

故障现象：压力波动不稳

定

故障分析：

1. 油液中混入空气
2. 阻尼孔有时堵塞
3. 滑阀与阀体内孔圆度超过规定，使阀卡住
4. 弹簧变形或在滑阀中卡住，使滑阀移动困难或弹簧太软
5. 钢球不圆，钢球与阀座配合不好或锥阀安装不正确