

UV光油淋幕机生产厂家 UV涂装生产线 日照UV光油淋幕机

产品名称	UV光油淋幕机生产厂家 UV涂装生产线 日照UV光油淋幕机
公司名称	山东旭力达智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区南湖镇南湖工业区
联系电话	19863367888 19863367888

产品详情

漆膜表面分布大小不等的圆形小坑表现现象产生原因及建议处理办法

漆膜表面分布大小不等的圆形小坑分析产生原因：

1. 涂料本身相容性不好。
2. 涂料混掺进了不相容物、如油物等。
3. 工件表面被污染、除尘不净。

建议处理办法：

1. 选用相容性好的 UV 涂料。
2. 尽量避免被掺进油、水等不相容物。
3. 彻底除尘和避免被其他物质的污染，UV光油淋幕机生产厂家，如溶剂等。

3.循环回流速度，回流过大，日照UV光油淋幕机，回流的油漆冲到漆槽中不断产生的气泡，循环速度又过快，没有消泡过程。

设备原因。

- 4.光油/漆消泡性能不好。

5.涂布量太少，也容易出现状似小气泡的颗粒点，当漆膜厚度小于空气中灰尘的粒径时，UV光油淋幕机多少钱，产品表面也会形成类似气泡的杂质。

6.基材表面有针孔等瑕疵，也会造成淋涂完后产品表面有气泡等杂质。

uv固化机是用清洁水紫外线固化灯，用于冷却，而紫外线固化机在使用过程中不产生热量，UV光油淋幕机价格，是冷光源的真实感觉，也有低能耗，长期使用寿命，无臭氧生成，无异味。没有发热，没有噪音，没有污染，简单安全的操作，体积小，质量好，眼睛没有损坏，没有可见光，没有对环境的要求，高能耗和光强度，

可以说，紫外线固化机是紫外线固化机的紫外固化机，紫外线固化机的升级版是一种新型的紫外线光源，是紫外线固化机的升级版。

UV光油淋幕机生产厂家-UV涂装生产线-日照UV光油淋幕机由山东旭力达自动化设备有限公司提供。山东旭力达自动化设备有限公司（www.sdxulida.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东旭力达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李迎春。