

非开挖水平定向钻机 桓台水平定向钻机 凯顺机械

产品名称	非开挖水平定向钻机 桓台水平定向钻机 凯顺机械
公司名称	淄博凯顺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区皇城镇
联系电话	18753398871

产品详情

爆(裂)管法，又称胀管法。主要应用于压力管道的更换和下水道的更换。施工长度在100-900米，管道直径70-1060毫米，爆管法施工工艺过程又分“固定裂管工艺”和“气动工法”通常采用此工艺在距离地面1米-2米处，管径在200-350毫米，要比开挖节约成本10%-50%;在距离地面6米以下，水平定向钻机施工，管径800毫米，要节约工程成本20%-25%。此工艺在西方国家普通采用。

淄博凯顺机械设备有限公司地是一家专业从事非开挖水平定向钻机研发、制造和服务的技术性企业。主要产品有：水平定向钻机 顶管机 拖管机 液压钻机 过路钻孔机 水钻顶管机 微型小定向钻 准确定位定向钻

在顶管机施工时，要根据土层的性质，公开水位，建筑物和各种设备要素选择适合类型的顶管机，并且要在设备检查并经过试运转后，才干中止施工，除外之外，非开挖水平定向钻机，还要留意施工过程中电力系统方面的安全，今天小编就给大家细致引见下顶管机施工电力系统安全措施。

4、保xian丝一定要运用契合规则的电流额定值，并保证在电源供应发作任何缺点的情况下，疾速中止设备运转。

5、在中止检查维护和修理工作前，桓台水平定向钻机，一定要将电源切断，并检查零件是不是带电。

6、在高电压部件上中止工作之前，和切断接地电线前，一定要对零部件中止短路放电。

以上就引见了顶管机施工电力系统安全措施，大家有了一定的了解，在顶管机施工时，电力系统要按照规则的恳求中止布置，并要在运用带电工具要谨慎留神，千万不要发作不测事故。另外，水平定向钻机出租，有需求定向钻施工的朋友，可以咨询我们。

定向钻机厂家将技术故障排除分解为三种类型

故障分解为三种类型；{轻微故障、一般故障、严重故障}

一般故障(二)

? 13、各种温度不正常；1、传感器或表不对型号。2、发起机节温器失灵3、皮带过松4、水泵水箱堵5、油温过高6、负荷过大7、工作时间太长气温过高等。

? 14、各种压力达不到出厂规范；1、油路内泄2、溢流阀芯堵3、调整不合理。

? 15、电路各开关失灵；电池电缺乏，线路问题（1、总开关2、保险丝）

? 16、柴油机起动艰难；1、电压低2、起动机损坏3、柴油机正时不对4、供油系统不正常5、进排气系统梗塞等。

? 17、柴油机进、回油管漏油；1、接头没上好2、管材不好3、接头脱焊。

? 18、各支配手柄失灵；1、液压油压力不够2、操作阀坏。

? 19、动力头变速失灵；1、换向阀损坏2、熄火器失灵3、电磁阀失灵。

? 20、泥浆泵不打水；1、开关2、泥浆泵自身有问题3、油路问题4、水污卡死单向阀5、吸水漏气。

? 21、发电机不充电；1、调理器2、发起机损坏3、保险丝4、电路问题。

? 22、隔菜圈漏油；1、格菜圈损坏2、主轴磨损3、轴承坏。

? 23、液压油进空气；1、进油管坏2、进油口密封不严3、泵坏。

? 24、泥浆泵漏油漏水；1、油封2、水封坏。

? 25、各升降失灵；1、溢流阀坏或卡2、泵、阀坏或内泄3、油缸内泄等。

非开挖水平定向钻机-柜台水平定向钻机-凯顺机械(查看)由淄博凯顺机械设备有限公司提供。淄博凯顺机械设备有限公司（spdxzj.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东淄博的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领凯顺机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！