

电动老爷车好不好 铜陵市电动老爷车 德士隆电动车有限公司

产品名称	电动老爷车好不好 铜陵市电动老爷车 德士隆电动车有限公司
公司名称	无锡德士隆电动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山区万达广场137号
联系电话	18068287373 18068287373

产品详情

老爷车出现事故时：（1）一般故障、事故：驾驶人员要及时向有关领导汇报。领导要及时组织人员进行检查。若能自己排除故障，应及时维修；若需售后服务人员来检修，要立即通知来人检修，消除隐患后才能使用。（2）车辆出现较大事故和人身伤害事故时，司机要保护好现场，并立即通知有关领导。立即启动事故应急预案，组织抢救、抢修，防止事故扩大，减少人身伤害和财产损失，并立即向峨眉山市特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。（3）认真调查事故产生原因、经过，并按《特种设备安全监察条例》进行汇报、处理相关人员，总结经验教训。

电动老爷车严禁将其他液体（电池添加剂、矿泉水、自来水等）加入电池，必须加注蒸馏水；严禁在下坡时高速行驶，电动老爷车价格，转弯要减速，转弯下坡时要提醒客人注意抓好扶手，以免发生安全事故；严禁儿童在车上玩耍。行驶时，儿童应坐在大人中间，以免发生儿童坠车事故；组织学习《特种设备安全监察条例》。

电动老爷车的注意事项

- （1）前驻车制动器要放到底，以免烧毁刹车片；
- （2）后动力总成必须按说明书要求加注，更换润滑脂；
- （3）每三个月检查一次刹车系统，检查是否有跑偏、制动不灵现象；
- （4）每三个月检查一次电气系统（特别是主电路）的紧固件有无松动，必须保持良好的接触，同时应检查接触件的触头状态，发现缺陷及时纠正，沉积灰尘要用低压空气吹净；
- （5）经常关注电气接点接触有无发热现象。若发热，表示接触不良，铜陵市电动老爷车，需要修理、调

整；

- (6) 换保险时，一定要检查保险的额定电流是否与原装相符；
- (7) 车辆进行维护保养时，为确保安全，一定要卸掉电池上的正极电源；
- (8) 严禁猛踩加速器和频繁点动加速器，以免缩短电控寿命；
- (9) 严禁将其他液体（电池添加剂、矿泉水、自来水等）加入电池，必须加注蒸馏水；
- (10) 严禁在下坡时高速行驶，转弯要减速，电动老爷车报价，转弯下坡时要提醒客人注意抓好扶手，以免发生安全事故；
- (11) 严禁儿童在车上玩耍。行驶时，儿童应坐在大人中间，以免发生儿童坠车事故；
- (12) 组织学习《特种设备安全监察条例》。

电动老爷车好不好-铜陵市电动老爷车-德士隆电动车有限公司由无锡德士隆电动科技有限公司提供。电动老爷车好不好-铜陵市电动老爷车-德士隆电动车有限公司是无锡德士隆电动科技有限公司（www.dslcar.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。