

国产工程挖土机抓木机 广东工程挖土机 山东冠林机械

产品名称	国产工程挖土机抓木机 广东工程挖土机 山东冠林机械
公司名称	山东冠林农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道张拾路1号（岱庄医院西邻1号门面）（注册地址）
联系电话	13792363357 13792363357

产品详情

为什么工程挖土机行走会跑偏

造成工程挖土机行走跑偏的原因繁多，大多是由于液压系统内部元件损坏导致。当工程挖土机发生行走跑偏，进行原因排查的时候，要根据液压系统的工作原理，分别对各个部件进行先易后难得逐个检查，发现损坏部位后及时进行维修、更换。我们来看下具体的原因有哪些？

1.工程挖土机两侧履带的张紧程度不同。2.中心回转接头密封圈老化损坏。3.一侧履带的停车制动油路无法卸荷。4.液压泵产生的压力过低，压马达速度变慢，行走跑偏。5.一侧履带的行走马达安全阀漏油。6.一侧履带的行走比例阀损坏。7.一侧履带的行走马达溢流阀损坏。8.一侧履带的行走主阀损坏，工程挖土机图片大全，阀芯活动受阻，国产工程挖土机抓木机，使泵体输出油压降低，压力不足以正常驱动行走马达转动。

工程挖土机行走跑偏的原因除了两侧履带的张紧程度不同这一因素，通过肉眼观察就可以看出来，别的故障原因都和液压系统有关，肉眼看不出来。我们通过以上分析逐一排除，总能找出导致工程挖土机行走跑偏的原因。日常的保养也少不了，在平时的使用和维护中，要格外注意避免液压油受到污染。

工程挖土机的安全使用

工程挖土机安全操作

由于工程挖土机的主要客户群位于农村地区和城市，因此他们的运作时间更短，移动性更强。因此，他们中的大多数都有自己的拖车。

首先，拖车不应太高，否则会轻易擦拭电线。

其次，制动器必须是空气制动，用水喷射，长时间下坡制动，制动器容易软化，甚至汽车带人撞到悬崖的事故，大多是由油刹引起的。

第三，建议停车时停止空气制动。如果没有空气制动器，当上下工程挖土机时，车轮下必须放个石头。仅踩刹车是不够的。

第四，如果经常跑山路，车的轴距不宜过长。

维护工程挖土机

每天早上，整辆车充满黄油，油箱排空，广东工程挖土机，排水器排水，检查油，检查冷却液。机器燃油系统（油泵，油嘴）的过早磨损主要是由于操作人员日常维护不当造成的；

可提供吹气式空气过滤器和散热器；必须按时和按批量完成机器的维护周期。如果工作环境恶劣（长期断路器操作，多尘环境），则需要缩短维护周期。

工程挖土机的优势特点

1、独特操作特点

零尾半径的设计应用使得挖掘机操作员不需要考虑当工程挖土机在有限的工作环境中工作时施工现场是否存在阻碍挖掘机旋转的障碍物，以便操作员能够更专注于转动。这也可以防止对施工现场周围的建筑物和挖掘机本身造成损坏。

2、广泛适用性

小巧灵活，是城镇各类管道开挖，基础施工，公用设施和家庭维护的理想选择。工程挖土机的紧凑体积和特殊设计使其可以在大型挖掘机无法施工的环境中工作。

3、便于运输和转移工地

便于施工现场之间的转移，无需大型拖车或重型卡车运输，小型车辆就可以搬运。这不仅便于运输，而且大大降低了机器的运输成本。

4.多功能性

工程挖土机的真正优势在于其多功能性。

国产工程挖土机抓木机-广东工程挖土机-山东冠林机械由山东冠林农业机械有限公司提供。山东冠林农业机械有限公司（www.zgxuangengji.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东冠林机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！