

# 喷涂水帘柜定制 上饶喷涂水帘柜 山东聚瑞鑫厂家直销

产品名称	喷涂水帘柜定制 上饶喷涂水帘柜 山东聚瑞鑫厂家直销
公司名称	山东聚瑞鑫环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南章丘区刁镇工业园
联系电话	15550472888

## 产品详情

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务，设备生产，安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司，公司主营催化燃烧设备、中央除尘、喷淋塔、光氧催化设备、打磨柜、环保箱、烤漆房、高温烤漆房、焊烟净化器、水帘柜等环保设备。

水帘柜具有多种结构形式：

例如：单水帘式水帘柜、双水帘式水帘柜、三水帘式水帘柜，上饶喷涂水帘柜，还可分为单工位水帘柜、双工位水帘柜、多工位水帘柜等。

水帘柜的结构：

单水帘式（含多级水帘式）。

水帘喷淋多级组合式。

水帘水洗多级组合式。

其组合原理是：

- a. 增加漆雾处理时间，从漆雾逸出工作至风机排出前多次处理，保证处理充分。
- b. 增加水粒与漆雾的接触机会，使漆雾充分凝聚，或使漆雾在液膜、气泡上附着，或以粒子为核心产生露滴凝聚，以提高漆雾处理效率。
- c. 增加漆雾在重力、惯性力、离心力等作用下抛向处理室壁或水面的机会，使漆雾得到更好的捕集。

水帘柜处理漆雾的基本过程是：在排风机引力的作用下，含有漆雾的空气向水帘机的内壁水帘板方向流动，一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘捉到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。应当指出的是目前水帘柜中所设置的漆雾处理装置仅能处理漆雾中的树脂成分，对于其中的溶剂蒸气，由于其很难溶于水，则不能得到处理，仍然要排入大气中造成污染，所以要另需设置专门的废气处理装置来处理排出的溶剂蒸气。

水帘机工作原理：

水帘机处理漆雾的基本过程是：在排风机引力的作用下，含有漆雾的空气向水帘机的内壁水帘板方向流动，一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。应当指出的是目前水帘机中所设置的漆雾处理装置仅能处理漆雾中的树脂成分，喷涂水帘柜价格，对于其中的溶剂蒸气，由于其很难溶于水，则不能得到处理，仍然要排入大气中造成污染，所以要另需设置专门的废气处理装置来处理排出的溶剂蒸气。水帘柜是利用水来漆雾的一种设备。它一般由排风装置、供水装置、捕集漆雾水帘和喷淋装置、气水分离装置、风道等构成。

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务，设备生产，喷涂水帘柜厂家，安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司，公司主营催化燃烧设备、中央除尘、喷淋塔、光氧催化设备、打磨柜、环保箱、烤漆房、高温烤漆房、焊烟净化器、水帘柜等环保设备。

（一）例行保养：例行保养以清洁、润滑、检查和紧固为中心，喷涂水帘柜定制，在每班出车前、工作中及收车后都要按要求进行例行保养。例行保养由机械操作手独立完成。

（二）定期保养：根据各种机械设备的保养要求，在达到规定的工作小时或规定的里程后，必须进行相应的定期保养，包括以下内容：

1．一级保养：一级保养工作是在例行保养的基础上进行的，重点工作内容是润滑、紧固并检查各有关部位以及清洁“三滤”工作（即清洁空气、机油、燃油滤清器等）。一级保养由机械班组长指导，机械操作人员完成。

2．二级保养：二级保养工作以检查、调整为重点。具体要检查发动机、离合器、变速器、传动机构、转向和制动机构、工作装置、液压系统以及电气系统等工作情况并进行必要的调整，排除所发现的故障，保障机械各总成、零部件具有良好的工作性能。二级保养由机械操作人员协助保修人员完成。

3．三级保养：重点是检测、调整、排除故障隐患及平衡各部机件的磨损程度。要对影响使用性能的部位及有故障征兆的部位进行诊断检查、状态性检测，进而完成必要的更换、调整及故障排除等工作。三级保养要求由技术全面的保修人员借助先进的检测仪器及工具来完成。

喷涂水帘柜定制-上饶喷涂水帘柜-山东聚瑞鑫厂家直销由山东聚瑞鑫环境工程有限公司提供。喷涂水帘柜定制-上饶喷涂水帘柜-山东聚瑞鑫厂家直销是山东聚瑞鑫环境工程有限公司（[www.juruixin.cn](http://www.juruixin.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高洪超。