

现货真空泵油雾滤芯731630油雾分离

产品名称	现货真空泵油雾滤芯731630油雾分离
公司名称	廊坊中昊过滤技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城村
联系电话	13603368614

产品详情

真空泵油雾分离器滤芯需维护的3种情况

- 1、当压力表读数位于红色区域，说明油雾分离器已堵塞，必须更换过滤器。如果没有油雾分离器压力表，那么油雾分离器的阻力又驱动电机电流的变化来测定，驱动电机消耗过的电流或真空泵的流量下降时，说明真空泵油雾过滤器已堵塞，需要清洗维护或更换滤芯。
- 2、如果真空泵油雾过滤器排出的气体含有油，原因一是油雾分离器堵塞，原因二是油雾分离器损坏，这时须清洗维护或更换滤芯。
- 3、如果油雾分离器上的压力表知识的压力比平常低，或驱动电机消耗的电流比平常少，有可能这个油雾分离器已损坏，需要更换真空泵油雾净化器。

另外，当真空泵油雾过滤器不能彻底清洗干净时，必须更换堵塞的油雾过滤器。更换真空泵油雾过滤器需要注意一点：更换油雾过滤器之前要关闭真空泵并切断电源，确保真空泵

已连通外面的空气。