

庆福五金 天津深井泵

产品名称	庆福五金 天津深井泵
公司名称	天津市庆福五金机电销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海镇玉田庄村丰收路南10米
联系电话	13602003389

产品详情

天津庆福五金机电有限公司在公司发展壮大的几年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营电机水泵焊机等五金机电设备销售及安装，以及电机水泵深水井变频供水的安装与维修我们有好的产品和专业的销售和技术团队，我公司属于天津五金、交电批发黄页行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言！

具有结构简单，机组效能高，噪音小，运行比较安全和可靠，安装维修方便的优点。它适用于从深水井，热水井及海洋提取，也可用于河流、水库、水渠等提取：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。深井潜水泵型号：85QJ，100QJ，125QJ，150QJ，175QJ，200QJ，250QJ，300QJ，350QJ，400QJ.4SP，6SP，8SP，10SP系列不锈钢深井潜水泵。QJ系列井用潜水泵特点：1、电机、水泵一体，潜入水中运行，比较安全和可靠。2、对井管无特殊要求，对输水管只要能承受相应压力即可。3、安装使用维护方便简单，占地面积小，不需建造泵房。4、结构简单，节省原材料。

天津庆福五金机电有限公司办公室地址位于天津市静海区静海镇玉田庄村丰收路南10米于2011年10月18日在天津市静海市场和质量监督注册成立，在公司发展壮大的几年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营电机水泵焊机等五金机电设备销售及安装，以及电机水泵深水井变频供水的安装与维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），我们有好的产品和专业的销售和技术团队，我公司属于天津五金、交电批发黄页行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言！

深井泵运行过程中功率增大

如果发现配电盘上电流表或功率表读数突然增加，表示深井泵轴功率增大，电动机过载。应立即查明原因，进行处理，天津深井泵安装，尽量缩短电动机过载时间，以免烧毁电动机。水泵轴功率增大的原因：(1)叶轮轴向间隙过小，使叶轮与导水壳产生机械摩擦，应停机调整间隙。(2)填料太紧，应适当旋松压盖螺母;(3)电动机轴承损坏，应更换轴承。(4)水中含泥砂量大，运转部件被泥砂堵塞，应拆泵洗井。

天津庆福五金机电有限公司，我公司主要经营电机水泵焊机等五金机电设备销售及安装，天津深井泵，以及电机水泵深水井变频供水的安装与维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），我们有好的产品和专业的销售和技术团队，我公司属于天津五金、交电批发黄页行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言！

启动困难或无法启动

如果合上电闸，保险丝立即熔断或电动机只发出嗡嗡声而不转或转动而不达到额定转速。都属于启动方面的故障。一般有电气和机械两方面的原因：

1.2.1电气方面：(1)电压偏低，电动机起动转矩不够。主要原因是供

电系统本身电压偏低，变压器容量不够或离水泵太远，也可能是供电导线截面太小。(2)电源一相断线或一相保险丝熔断，造成电动机两相起动。(3)电动机转向不对，应将三根火线任意两根进行调接。

1.2.2机械方面：(1)起动前未灌预润水或预润水量不足，天津深井泵厂，应加灌预润水。(2)传动轴与橡胶轴承配合不当，间隙太小。(3)传动轴弯曲或叶轮轴向间隙没调整合适，产生摩擦或卡住，应进行修复或调整。(4)泵内有杂物卡住叶轮或泵体和轴承中有沉砂，应及时清除。

庆福五金(图)-天津深井泵由天津市庆福五金机电销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市庆福五金机电销售有限公司（www.tjqfwjld.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!