

福田欧曼尿素箱液位传感器 原厂配件 济宁尿素箱液位传感器

产品名称	福田欧曼尿素箱液位传感器 原厂配件 济宁尿素箱液位传感器
公司名称	济南紫晖汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号
联系电话	15054137354 15054137354

产品详情

亿利蓝洁尿素泵DCU控制总成

合肥亿利蓝洁尿素后处理系统DCU控制总成，玉柴型号K12L1-3823390ks1，蓝洁图号1209050配柳汽重卡

K41L1-3823390ks1 紫晖后处理专营 1209060配柳汽重卡

K40L1-3823390ks1 紫晖后处理专营 1209100配柳汽重卡

K52L1-3823390ks1-K53紫晖 1209160配柳汽重卡

K4000-3823390ks1紫晖后处理专营 1209080配江淮重卡

K52J1-3823390ks1紫晖后处理专营 1209180配江淮重卡

K49C1-3823390ks1紫晖后处理专营 1209070配大运重卡

天纳克1.5尿素泵DCU控制总成，配解放卡车

亿利蓝洁DCU控制总成

蓝洁型号1209010 卡车型号100120500312

1209020	100120500961
1209030	100120501700
1209040	100120501685
1209110	100120501833
1209120	100120501825
1209130	100120501830
1209140	100120501841
1209150	100120501845
1209170	100120502066

艾可蓝尿素泵DCU控制总成

康明斯ECOFIT尿素泵内尿素压力传感器 派格丽尿素泵内部尿素压力传感器
凯德斯尿素泵内部尿素压力传感器，伊科卡特尿素泵内部尿素压力传感器

天纳克尿素泵内部驱动电路板

江铃压差传感器DN1-5H295-BB，江铃庆铃压差传感器

4954905福田康明斯温度传感器

重汽国五气驱自主尿素喷嘴WG1034134112

尿素泵的保养，由于车辆停止工作后尿素泵和管路中有残留液体存在，东风天龙尿素箱液位传感器，所以车辆关闭点火开关后都需执行清空工作防止结晶或冻结。

所有的尿素泵都有过滤器或滤芯，技术要求必须定期清理或更换，否则时间久了会导致堵塞或破损以致失去过滤作用，福田欧曼尿素箱液位传感器，必然引起系统工作失调。

612600130730潍柴原厂尿素加热电磁阀配陕汽，解放 欧曼

尿素喷嘴的保养，华菱尿素箱液位传感器，

如果车用尿素溶液质量不过关，那么爱劣质车用尿素溶液含有的一些不溶的杂质、物质，堆积起来就可能堵塞、破坏尿素喷嘴。

另外导致尿素喷嘴堵塞的原因也可能是车用尿素反应残留一下沉积物导致的，所以我们平时需要保养好尿素喷嘴，经常清洗尿素喷嘴，可采用热水浸泡等办法。

而且喷油器由304不锈钢制成，带有陶瓷内核。所以当维修喷嘴时应小心，不要使它掉落，否则可能损坏陶瓷涂层。

博世6.5尿素泵回液电磁阀，倒吸开关

重汽蜘蛛国五气驱尿素泵单向阀WG1034130181+005/006

EDC17电脑版1号插头，EDC17电脑版2号插头，福康马牌电脑版插头，德尔福电脑版插头，重汽电驱尿素泵插头 重汽自主尿素泵DCU插头，

凯龙尿素泵内尿素泵线束插头，依米泰克尿素泵外部连接插头，重汽国五自主气驱尿素泵插头，重汽国五气驱自主尿素泵DCU插头，NOX氮氧传感器插头，济宁尿素箱液位传感器，康明斯氮氧传感器插头，

凯龙尿素泵双线圈空气气路电磁阀，原厂配套

康明斯ECOFIT尿素泵内部尿素温度传感器（十字架形状）

WG1034121181+007尿素泵内部线束，

WG1034121181+006重汽国四气驱尿素泵内部三通阀。

WG1034121181+002重汽国四尿素泵内部双线圈电磁阀

福田欧曼尿素箱液位传感器-原厂配件-济宁尿素箱液位传感器由济南紫晖汽车配件有限公司提供。济南紫晖汽车配件有限公司（www.sinotrukhowo.org）是山东 济南,发动机总成的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南紫晖领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南紫晖更加美好的未来。