

住维通信 维修吉隆KL 510光纤熔接机 维修

产品名称	住维通信 维修吉隆KL 510光纤熔接机 维修
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

产品详情

光纤熔接机提示焦距有误应如何处理?

1. 打开熔接机后它的屏幕没有亮光，维修吉隆KL-500光纤熔接机，之后发现是电极座上的水平照明没有亮，那么就应该先检查它的电源有没有插好，电源保险丝是否断开了，如果断开了就要更换保险丝了。
2. 进行间隙设置时屏幕变暗也没有光线图像，检查防风罩有没有压到位，还有它的弹簧接触是否良好。
3. 开启光纤熔接器后出现电池耗尽的字体，就必须连接电源进行充电，如果还是不行就确认一下电源保险丝是不是松了，把它拧紧就可以了。
4. 按压加热键后，加热指示灯闪亮之后很快熄灭了，可能是加热的时间太长出现热保护而自动切断了，稍微停止一段时间再继续加热。

在使用光纤熔接机的时候，它的操作环境也会发生变化，进入放电参数菜单，检查放电电流值，整体平移电流，反方向修改电流偏差项的值，确认无误后按确认键存储。

日本的机器性能是好的，用起来也是最稳定的，大体给你排个次序，维修吉隆KL-510光纤熔接机，肯定是进口的好，国产的次，冒充进口和贴牌的不列出：藤仓，古河，住友，一诺，维修，黑马，日新，中电41所，吉隆，迪威普，光谷，天兴通，灼识。有些品牌销量有限，可以忽略。但是价格偏高，其实熔接机的选择还是分工程，干线的话就选进口的机器，损耗稳定。品牌的话，有藤仓、住友、古河，维修吉隆KL-400光纤熔接机，都是一级产品，干线的工程基本用这几款人熔接机。

生产厂家：古河

产地：日本

产品特点:

v 操作简单

v 放纤容易

v 耐用

v 刀片24个刀位

v 大容量废纤收集器

v 轻便携带

产品规格：光纤类型所有光纤类型光纤芯数单芯或12芯带状光纤包层直径125 μ m涂覆层直径单芯光纤：250 to 900 μ m

带状光纤：280 to 400 μ m (厚) 切割长度单芯光纤：固定长度为10和16mm，可变长度为3~20mm

带状光纤：固定长度为10mm刀片寿命48000芯 (2000芯 × 24面) 尺寸S326A：96W × 79D × 56H mm

S326B：60W × 79D × 56H mm重量S326A：250g

S326B：195g 刀片的寿命取决于操作环境和条件。

住维通信(图)-维修吉隆KL-510光纤熔接机-维修由南京住维通信科技有限公司提供。南京住维通信科技有限公司 (www.nj1988.cn) 为客户提供 “ 光纤熔接机,光时域反射仪,光纤切割刀,光源,光功率计 ” 等业务，公司拥有 “ 住维通信光纤通信产品 ” 等品牌。专注于网络通信产品等行业，在江苏 南京 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孙志军。