

平顶山凯龙尿素泵 济南紫晖 凯龙尿素泵单向阀

产品名称	平顶山凯龙尿素泵 济南紫晖 凯龙尿素泵单向阀
公司名称	济南紫晖汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号
联系电话	15054137354 15054137354

产品详情

410800190133, 潍柴, 燃气管410800190186, 潍柴, 燃气管410800190278, 潍柴, 燃气管610800190151, 潍柴, 凯龙尿素泵维修包, 燃气管610800190280, 潍柴, 燃气管610800190377, 潍柴, 凯龙尿素泵单向阀, 燃气管,

612600191149潍柴发动机燃气管410800190050燃气管, 故障现象: 康明斯6缸国四ISDe共轨发动机后处理报“EGP进出口温度传感器短路或开路”和“EGP进出口温度相差过高”故障。连接原厂诊断仪读取故障码分别为: “EGP进出口温度传感器短路或开路”和“EGP进出口温度相差过高”, 两个故障都是现行故障, 平顶山凯龙尿素泵, 无法消码, 由此判断发动机的后处理系统存在故障。

EGP”指的是柴油电控共轨国四尾气处理器元件, 也就是我们日常熟称的带催化器的消声器。尾气处理器上装有2个催化器温度传感器和1个NOX传感器, 两个温度传感器在催化器进口和出口, 分别称为进口和出口温度传感器。它们的主要作用是检测发动机排出废气中的温度, 当检测到排气中的温度达到200摄氏度以上时, 发动机的电控单元接收到此信号, 微信加车通互联深圳, 发送相应的执行信号指令给计量喷射泵来控制喷嘴喷射一定量的尿素液到排气管内。尿素液遇热分解为NH₃, NH₃与废气中的NOX发生化学反应生成无污染的N₂和H₂O。

尿素泵维修包

尿素泵建压, 但停车后无倒吸声音

故障描述: 陕汽国四下线车辆反馈尿素泵工作, 但熄火后无倒吸声音

处理过程: 检查尿素泵管路连接均正常, 也没有尿素泵相关故障, 尿素泵建压正常, 但运行一段时间后发现尿素泵到喷嘴管接头不断有尿素溢出, 拔掉管接头发现尿素泵SM管接头被碰歪了, 致使快速接头密

封不好漏尿素，重新更换尿素泵至尿素泵管接头后正常。

博世2.2尿素喷嘴垫片，

尿素泵开始正常工作，后来OBD灯常亮

故障描述：陕汽国四下线车辆开始后处理工作正常，但是在试车道跑完后发现OBD灯常亮，尿素泵不工作。

处理过程：该车辆比较奇怪，试车前下线检测没有任何故障，尿素泵工作正常，但在试车道跑了几圈突然报尿素泵相关故障。

拔掉尿素泵12针接插件发现，12针接插件内布满尿素溶液，造成尿素泵内部短路，检查尿素泵接头也没有泄露地方，怀疑为尿素泵泄露，重新更换尿素泵后正常。

无锡凯龙尿素泵维修包，小配件解决大问题

尿素泵和喷嘴负责SCR系统的喷射，尿素泵负责建压，喷嘴负责喷射，都受控与发动机ECU。尿素喷射系统工作循环：

- 1、系统无故障且排气温传感器测量值大于180℃，发动机转速大于550转，尿素泵开始建压；
- 2、系统建压成功，尿素泵至喷嘴压力稳定在9±0.5bar，尿素多余部分回流；
- 3、排温大于200-290度时，转速高于500-1000，喷嘴打开，进行尿素喷射。
- 4、点火开关关闭（整车总电源开关不断）后，SCR系统进入倒吸过程，利用泵内的反向阀使尿素泵及尿素管中的液体排空（90s），防止管路中残留尿素对系统造成影响。

广西三立，玉柴派格丽尿素泵维修包

博世2.2尿素泵维修包。

尿素泵的故障主要有两个方面，机械故障与电器故障。电器故障一般指12孔接插件相关的电器件故障，包括尿素泵电机、尿素压力传感器、换向阀及尿素泵加热电阻丝，故障率相对较高；机械故障指尿素泵堵塞、尿素泵内部机械件故障引起的建压失败等。总之，与SCR尿素压力相关的故障，首先要检查与尿素泵连接的三根尿素管路是否接错、堵塞、泄露，尿素泵是否堵塞等

博世2.2尿素泵进液接头滤网，

故障 1、 尿素换向阀执行端开路——尿素泵12孔接插件退针

闪码 故障类型 故障名称

452 当前故障 尿素换向阀执行端开路 ——

451 当前故障 尿素泵电机驱动开路 ——

故障现象：故障灯、OBD 灯常亮，尿素不消耗。

故障机理：尿素换向阀在尿素泵12孔接插件内，凯龙尿素泵膜片，由EDC17控制，它的作用是为防止尿素溶液残留在管路和泵内，每次发动机熄火后，换向阀工作，90秒内将管路内的尿素溶液倒吸回尿素箱。像这种同时报出多个故障，且在同一个接插件内，接插件出现故障的可能性较大，比如锁片松动导致退针，或者接插件进水等。

NOX氮氧化物传感器隔热减震棉

康明斯ECOFIT尿素泵空气切断电磁阀总成，该电磁阀受ECM控制，分为12V和24V，空气电磁阀有两个功能一是调节压力，二是控制气路开关的特性。正常的工作压力在3.15~3.8

612600090985潍柴国五新款水温传感器，

解放J6，小解放用的天纳克尿素泵内压力传感器

威孚力达6.0系列尿素泵，仿博世6.5的尿素泵

大柴道依茨用的伊科卡特尿素泵分装总成，

612600190247伍德沃德2.0系统ECM电脑板控制总成，济南紫晖汽车配件有限公司现货销售批发

重汽自主气驱尿素泵水管快插接头

东风天龙，福田康明斯发动机国五尿素后处理系统用SCR排气温度传感器3615650-TF680.

平顶山凯龙尿素泵-济南紫晖-凯龙尿素泵单向阀由济南紫晖汽车配件有限公司提供。济南紫晖汽车配件有限公司（www.sinotrukhowo.org）是山东 济南,发动机总成的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南紫晖领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南紫晖更加美好的未来。