

德州电喷发动传感器康明斯机油压力电喷发动机传感器 原厂配件

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 德州电喷发动传感器康明斯机油压力电喷发动机传感器 原厂配件 |
| 公司名称 | 济南紫晖汽车配件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号 |
| 联系电话 | 15054137354 15054137354 |

产品详情

各种进口尿素泵总成

恒和尿素泵总成HA10004889，X10005419电驱，气驱尿素泵总成JSX4100，

再次读取故障码发现 U0029和P2019为现行故障并且无法清除，再检查线路发现喷嘴线和插口线烧在一起拔不下来，完全烧熔了，更换喷嘴和喷嘴插口后清码显示系统正常。于是试车，但是着车十分钟左右就会报出P1D04尿素压力传感器功能故障且无法清除，检查压力传感器线路正常。后处理电脑到尿素泵仅六十厘米左右距离而且电压正常，怀疑尿素泵存在问题，拆下检查，发现尿素泵无法建压于是更换后清码显示系统正常。

再次试车，试车途中读取数据流发现尿素压力在不喷射情况下200Kpa左右，但是排温260、水温82、转速1700R左右还是不喷，并且后处理故障灯再次常亮，同时报出U0029通讯CAN线总线故障。由于该故障清码后会消失但过一段又会出现，所以首先检查了CAN线，怀疑是CAN线磨破了，车子跑跑就会短路从而报故障。

Albonair欧博耐尔尿素泵总成，康明斯机油压力电喷发动机传感器，康明斯尿素泵总成，欧曼，东风国五尿素泵

但是量取电压时发现两组CAN中一组线电压分别为0.42V和0.73V左右并且对地测量也不会导通，所以某个电器元件坏掉可能性较大。该车没有CBCU只有仪表、发动机电脑、后处理电脑、氮氧传感器接入CAN总线，检查了氮氧传感器发现插在上面量CAN线分别为0.42V和0.73左右，拔掉后，就变成2.4V和2.6V。更换氮氧传感器后清码，系统正常，再次试车发现不喷射尿素时尿素压力200kpa，喷射时压力550Kpa左右、水温72左右、排温240左右，非怠速状态就能正常喷射。而该车喷嘴和氮氧传感器损坏是由于喷嘴线束短路后造成的，把喷嘴线束包好后固定交车试车一切正常，康明斯水温电喷发动机传感器，故障彻底排除，德州电喷发动机传感器，

FL0125160102A0，东风天锦尿素泵总成，迪耐斯尿素泵总成装配欧曼，东风系列重卡

东风雷诺新款尿素喷嘴总成

豪沃轻卡尿素喷嘴

喷射前等待：该状态为一个过渡状态，尿素溶液填充完毕充满整个尿素管路，气体一直从喷嘴的气孔喷出，给整个喷嘴降温。

喷射：DCU依据原始氮氧化物、循环油耗、发动机扭矩、进排气空气质量流量、排气温度等参数变量按照逻辑计算出需要喷射的尿素喷射量，然后将计算出来的喷射量发送给尿素泵。尿素泵定量的从尿素罐中抽取尿素溶液，从喷嘴尿素出口处喷射出来，同时将一直有压缩空气从喷嘴流出。尿素溶液被喷射到排气管中，与发动机排气进行均匀混合并进行化学反应，曼发动机燃油轨电喷发动机传感器，净化排气。（喷嘴出口结构见下图，中间圆孔为尿素出口，周围环孔为气体出口）

重卡轻卡国四国五国六尿素喷嘴 总汇

恒和气驱尿素喷嘴 奥铃尿素喷嘴 骏铃尿素喷嘴

重汽 凯德斯尿素喷嘴总成WG1034134112重汽国五尿素喷嘴

无锡凯龙尿素喷嘴 依米泰克尿素喷嘴 玉柴三立尿素喷嘴

恒和气驱尿素喷嘴 奥驰轻卡尿素喷嘴 五十铃轻卡尿素喷嘴 江淮轻卡尿素喷嘴

喷射条件：排温 > 200 ，水温60-70 以上，尿素溶液不低于10%，环境温度不低于-11 ，空气压力充足等。

排空：钥匙门下点后，尿素泵由整车电瓶提供电源，泵内部排空电磁阀上电打开，气体将尿素泵和电加热尿素喷射线中的尿素吹走，防止尿素结冰堵塞和损伤尿素喷射线

康明斯轨压传感器45PP3-5

康明斯轨压传感器4954245

说一位车主买了一个国五载货车，才跑了三万公里就觉得这辆号称270马力的车速度跑不起来，还特别费油。到修理店里去检查，结果是后处理SCR系统催化器的前端，已经被一大块灰白色的固体堵塞，很显然是尿素结晶造成的。修理店的师傅解释说这是因为卡车司机在加油站所买的尿素溶液不合格所造成的。其实不然，这是尿素在270-330 这个温度阶段形成的化合物叫三聚氰酸，外观跟水泥受潮硬化后的情

况差不多，洗不掉也溶解不了，这种情况的出现一是尿素喷嘴雾化不好喷射量大，其次就是整车设计的缺陷，应该把催化箱尽量向发动机靠近保障产生化学反应时的温度

电装系统轨压传感器45PP3-4，

依米泰克非气驱尿素泵，欧曼车康明斯发动机配用

55PP32-01德尔福轨压传感器

康明斯国四国五环境温度传感器A031A836，该传感器安装在集成式尿素箱后部，链接发动机整车线束，如果该传感器坏掉，尿素泵不烧尿素

04屏蔽尿素系统引起的恶性循环

拿天纳克系统来说，天纳克的尿素泵液路是一个环形，尿素泵在启动后即刻开始运转让尿素液来散热喷嘴，所以当您屏蔽了尿素系统工作就会让喷嘴处于孤立无援的境地，只能在高温环境下坐以待毙。长时间不运转的尿素泵和管路因残留在内部的液体水分蒸发就会结晶堵死。

德州电喷发动传感器康明斯机油压力电喷发动机传感器-原厂配件由济南紫晖汽车配件有限公司提供。济南紫晖汽车配件有限公司（www.sinotrukhowo.org）位于济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南紫晖在发动机总成中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。济南紫晖取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南紫晖全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。