

# 玫瑰金不锈钢印花板 金宏润钢铁 长春不锈钢印花板

产品名称	玫瑰金不锈钢印花板 金宏润钢铁 长春不锈钢印花板
公司名称	博兴县兴福镇金宏润钢铁工贸部
价格	面议
规格参数	
公司地址	博兴县兴福镇工业园
联系电话	15165436363

## 产品详情

彩涂板注重新涂料的开发 对一般的聚酯、聚偏氟乙烯和塑料溶胶等涂料系统进行改良，可获得超级颜色重现性；更好的抗紫外线、抗SO<sub>2</sub>、抗污染性；提高抗腐蚀性、抗划伤性，以获得超级耐环境腐蚀性能；缩短涂料固化时间，橱柜不锈钢印花板，降低涂料固化温度；开发防火、防水、防霉、防虫等功能涂料；国外近年还推荐使用水基液态涂料，以改善环保。

镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防腐方法。镀锌板按生产工艺分为热镀锌板和电镀锌板。热镀锌板的锌层厚度较厚，玫瑰金不锈钢印花板，用于抗蚀性强的部件。电镀锌板的锌层厚度较薄且均匀，多用于涂漆或室内用品。镀锌板我们说也叫白铁皮，镀锌层可以防腐，长春不锈钢印花板，同时可以装饰。它是在生产时镀锌材料配方不一样，涂镀后产生的表面不一样装饰结果。有彩色的、雪花的等。除镀锌板外其他件也可以按此工艺生产。

### 彩涂板表面经常出现的问题及解决方法

- 一.具体部位 1、基板划伤 2、产品做单板注意背面划伤，产生色差，背面浅颜色，易产生色差
- 3、喷淋管划伤主要指板带正面 4、入口段导料板划伤（主要背面）
- 5、固化炉内划伤涨力过大正面划伤，多指厚料换薄料时张力过大。 二.浮色（光泽线）
- 1、油漆本身所带有的颜料，王兆升由于长时间未搅拌浮在油漆表面
- 2、形成原因：料盘内油漆由于流动不充分，使油漆内密度较小的颜色浮出表面
- 3、形状：斑点状或色差条 4、规律：靠近上料口处 5、特点：膜厚无明显变化
- 6、解决办法：不定期搅拌料盘添加挡板

玫瑰金不锈钢印花板-金宏润钢铁(在线咨询)-长春不锈钢印花板由博兴县兴福镇金宏润钢铁工贸部提供。  
玫瑰金不锈钢印花板-金宏润钢铁(在线咨询)-长春不锈钢印花板是博兴县兴福镇金宏润钢铁工贸部（www

.sdbxjhr.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 王经理。