

dip后焊加工 SMT加工厂家 龙华新区加工

产品名称	dip后焊加工 SMT加工厂家 龙华新区加工
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

产品详情

五、降低成本，减少费用

(1) 印制板使用面积减小，面积为通孔技术的1/12，SMT加工批发，若采用CSP安装则其面积还要大幅度下降;

(2) 印制板上钻孔数量减少，节约返修费用;

(3) 由于频率特性提高，减少了电路调试费用;

(4) 由于片式元器件体积小、质量轻，减少了包装、运输和储存费用;

采用SMT贴片加工技术可节省材料、能源、设备、人力、时间等，可降低成本达30%~50%。

深圳市恒域新和电子有限公司是一家专门做pcba的厂家。

深圳SMT加工优选恒域新和，我们可提供通讯模块类·数码MID·工业工控·电力等产品。品质+服务100%满意!

SMT制程中，锡珠产生的主要原因：PCB PAD设计不良、钢板开孔设计不良、置件深度或置件压力过大、Profile曲线上升斜率过大，锡膏坍塌、锡膏粘度过低。

欢迎来电咨询及来厂指导参观，了解更多请咨询深圳市恒域新和电子有限公司!

专业SMT加工 恒域新和位于深圳市宝安区西乡航城工业区 是专业COB邦定 SMT 贴片 DIP后焊 加工工厂
品质+服务100%满意!

恒域新和专业SMT贴片。承接机i顶i盒、手机、等高端产品的贴片加工。

大尺度印板（20×24）在许多制作范畴也很遍及。比如机i顶i盒和路由/开关印板一类的产物都适当杂乱，包含了本文评论的各种技能的混合，举例来说，在这一类印PCB板上，常常可以见到大至40mm²的大型陶瓷栅阵列（CCGA）和BGA器材。

这类器材的两个首要难题是大型散热和热致使的翘曲效应。这些元器材能起大散热片的效果，SMT加工厂家，致使封装外表下非均匀的加热，龙华新区加工，因为炉子的热操控和加热曲线操控，可以致使器材中间邻近不潮湿的焊接衔接。在处置时刻由热致使的器材和印板的翘曲，会致使如部件与施加到印PCB板上的焊膏别离这样的“不潮湿表象”。因而，SMT加工报价，当测绘这些印板的加热曲线时有必要当心，以保证BGA/CCGA的外表和整个印板的外表得到均匀的加热。

欢迎来电咨询及来厂指导参观，了解更多请咨询深圳市恒域新和电子有限公司!

dip后焊加工(图)-SMT加工厂家-龙华新区加工由深圳市恒域新和电子有限公司提供。dip后焊加工(图)-SMT加工厂家-龙华新区加工是深圳市恒域新和电子有限公司（www.hyxinhe.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘秋梅。