

自动化废铁压缩机 废铁压缩机 大地机械厂家直销

产品名称	自动化废铁压缩机 废铁压缩机 大地机械厂家直销
公司名称	曲阜大地机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市鲁城街道周公庙东路南
联系电话	18953733502

产品详情

废铁压缩机

各种各样的易拉罐如何通过易拉罐压块机压制成高密度饼块，是每个人都比较关心的问题，废铁压缩机图片，了解其工作流程和细节，不仅可以帮助我们了解生产过程和生产工艺，还可帮助我们选择那些设备，下面小编就来对其进行解析下。

我们都知道易拉罐外形比较大，而废铁压缩机的模具尺寸比较小，如果直接将其放入模具内压制，很容易造成成型饼块密度小、成型尺寸不规则，有时还会出现易拉罐堵塞料箱现象的发生。那么就不同用压块机直接压制，而是需要将其进行破碎处理，破碎成均匀大小颗粒后，在用易拉罐压块机压制成型，可以保证成型饼块的密度、尺寸、产量等符合要求。

废铁压缩机的工作流程和细节为：易拉罐需经过破碎机破碎成大小均匀的颗粒，皮带输送机匀速将粉碎颗粒输送至压块机的料箱内，易拉罐压块机将其压制成型，再有出块输送带将成型饼块输送至转运小车内，这就是整个工作流程，比较简单。在工作过程中，要注意原料输送的速度和成型饼块的密度，出现堵料或成型密度小的情况，就需要调整下料速度。

废铁压缩机可以压制哪些物料？

废铁压缩机可以压制哪些物料

由于废铁压缩机的金属处于三向压应力状态，废铁压缩机，因而可得到比轧制，锻压更大的塑性变形。依据材料、压块方法的不同，压块的延伸系数可达5500，甚至更高。应用压块方法可以加工的金属及其合金甚多。包括铅、铝、镁，锌、钦、铜、铝，铬、铀等及其合金;也包括普通钢、特殊钢、不锈钢;甚

至包括铸铁、灰口铸铁之类的脆性材料。

在生产过程中，改变压块制品的品种、规格方便快捷，只需改变压块工具即可实现，而不受批量的限制。可以生产用其他方法难以加工或根本无法加工的复杂截面的型材。越是复杂的截面，压块技术就越有优势。

压块制品精度高，尺寸精度可以达到标准。压块过程金属处于受三向压应力状态，立式废铁压缩机价格，制品金相组织致密.具有较高的力学性能。

从锭坯到压块制品可以一次成形，完成在瞬息之间，可以用秒来计量。特别是大型铝及铝合金的型材制品，自动化废铁压缩机，一次压块就可以生产出用其他方法必须经多道工序才能完成的过程，而且，性能、质量都比不上压块制品。如飞机、铁道车辆用的大型有筋壁板要比铝板和铝型材铆接的结构力学性能优异很多，而且质量也会明显减小。

压块生产过程可以实现连续化、自动化生产。

从另一方面看.虽然压块生产可以连续化，但有明显的周期性，而且辅助时间相对较长，与轧制生产相比生产效率偏低。对于大多数金属，压块温度较高，压块其必须选用优质高强度耐热钢，压块工具的消耗在压块生产成本中占有很大比重。在生产过程中，金属的损耗较大，与轧制相比成材率较低。在压块制品的长度方向上，金属的力学性能也存在一些差异。

金属压块机《金属打包机》可将各种金属边角料（钢刨花，废钢，废铝，废铜，废不锈钢以及报废汽车废料等）挤压成长方体，八角体，圆柱体等各种形状的合格炉料，即可降低和冶炼成本，又可提高投炉速度，该系列打包机主要用于钢厂，回收加工行业及有色，黑色金属冶炼行业。

废铁压缩机产品特点：

- 1、金属打包机所有机型均采用液压驱动（或柴油驱动）；
- 2、机体出料形式可选择翻包，推包或人工取包等不同方式
- 3、安装简便，无需底脚固定，在无电源的地方，可采用柴油机作动力；
- 4、挤压力从63吨至400吨有十个等级，供用户选择，生产效率从5吨/班至50吨/班

自动化废铁压缩机-废铁压缩机-大地机械厂家直销(查看)由曲阜大地机械制造有限公司提供。自动化废铁压缩机-废铁压缩机-大地机械厂家直销(查看)是曲阜大地机械制造有限公司（www.shop1441731142559.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。