

汽车维修技术 汉南汽车维修 奔宝迪

产品名称	汽车维修技术 汉南汽车维修 奔宝迪
公司名称	武汉奔宝迪汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区大学园路37号清风别墅A栋1楼武汉奔宝迪
联系电话	13971594699

产品详情

一辆宝马730显示刹车片报警，显示是刹车片快不行了。由于刹车片是有使用寿命的，当刹车片磨损严重，就需要更换新的刹车片。

宝马730的电子制动采用锁止差速器，换刹车片的时候得把电子制动那妞解除，从新更换刹车片后进行复位即可。更换刹车片步骤如下：

- 1：解除电子制动按钮，拆下四条轮胎。
- 2：用专用工具将刹车分泵压回原位（也可以用改锥轻轻的撬回原位）。
- 3：取下刹车片，将新刹车片倒角。为什么要倒角，因为刹车盘用久了边上多少都有磨损槽，新片老盘制动的时候可能产生异响。时间久了就增大了刹车盘的磨损，导致更换刹车盘，刹车盘的费用是挺高的
- 4：装上新刹车片，装上刹车感应线。
- 5：装上轮胎，进行刹车片复位，汽车维修技术，复位后必须试车。

宝马尾气不合格怎么办？宝马尾气过不了怎么办？宝马尾气不合格，年检过不了了，不少车主碰到这样的问题很捉急。尾气超标是因为燃料燃烧没有充分，原因包括以下：

1.三元催化器故障

三元催化器不通畅，因为很长时间都没有清洗，积碳严重导致三元排气阻力增大，排放恶化尾气超标。

2.火花塞故障 火花塞积碳严重，导致汽油燃烧不充分，同样会引起尾气超标。火花塞需要定期更换，车辆做大保养一般包含有更换火花塞在内。火花塞间隙过大会造成一氧化碳超标，积碳过多会造成碳氢值超标，更换火花塞可解决。

3.发动机烧机油 一般有烧机油现象的车辆，都会有不同程度的尾气冒“大烟”的症状，机油消耗明显增加，较短的时间内就不得不补加机油。车辆烧机油，汽车维修保养，会导致燃烧室的积碳增加、汽车的经济性、动力性下降、尾气排放超标，而无法通过环评等等不良后果。

4.氧传感器积碳肮脏 车辆一旦烧机油就会污染氧传感器，造成信号不稳或者出错，建议尽快修复发动机烧机油故障，否则换一个新传感器几天功夫就坏，最严重的时候就是排气管冒蓝烟，怠速不稳等故障出现。

宝马5系凉车打火噪音大，这种现象有不少车主们遭遇过。宝马5系冷启动声音大的可能性为：启动1分钟左右声音很小，这种属于正常现象，建议先热车1-2分钟；启动一会后怠速噪音依然很大，如果发动机传来轰鸣响声，请及时维修。宝马5系冷启动噪音大，不一定是故障。

宝马5系打火噪音大原因分析：

如果冷启动，发动机声音偏响，一分钟后趋于安静，热启动时声音就很小，这种属于正常现象。因为停车后，发动机内的机油会自动流回油底壳。第二天冷启动的时候，汉南汽车维修，机油会慢慢从油底壳回到汽缸盖附近。如果是热启动，发动机内的机油都已经到位，润滑和密封良好，汽车维修厂，声音自然会小。所以，冷启动声音会比较大，但是持续时间不会很长，最多2分钟。

汽车维修技术-汉南汽车维修-奔宝迪由武汉奔宝迪汽车服务有限公司提供。汽车维修技术-汉南汽车维修-奔宝迪是武汉奔宝迪汽车服务有限公司（www.bbdqcfw.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：龚自涛。