

PDK波箱油招商加盟 PDK波箱油 凯特汽车服务

产品名称	PDK波箱油招商加盟 PDK波箱油 凯特汽车服务
公司名称	广东凯特汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石大路凯特大厦
联系电话	13686287465

产品详情

?宝马5系自动变速箱保养过程

不知不觉宝马已经陪伴了我四年多，一直陪伴我走南闯北，行程12万多公里，也该给它的自动变速箱来一次保养了。记得上次的变速箱保养是在PDK自动变速箱养护中心做的，对他们的换油技术还是比较满意的，所以这次还是选择去那里做保养。工作人员对车辆情况进行具体了解并检查车辆无故障，明白来意之后便进入变速箱保养流程。

这个是保养前准备，宝马车头够霸气吧！这霸气一直是我喜爱的。嘿嘿，开始进行更换自动变速箱油进行变速箱保养。

工作人员开始往换油机里面注入新油。

倒入换油机里面的PDK自动变速箱油干净通透。工作人员工作认真仔细，倒油准确无误。

来个新油和旧油对比图，这旧油简直无法直视，黑乎乎的，里面夹杂着好多杂质，PDK波箱油品牌代理，再不换油进行保养该闹出啥毛病来了，看来按期进行变速箱保养是正确的。

变速箱里面旧油颜色变得和新油颜色一样了，换油换得很干净。这次保养依然对PDK自动变速箱养护中心的换油技术很满意，变速箱里面的黑油全部被排出来，连杂质也一起排出来了，干净彻底。保养自动变速箱之后，宝马行驶加速感更畅快了，接下来便开启我们的新征程了。

奔驰E280更换自动变速箱油全过程

趁着孩子们放暑假的时候计划带着一家人外出旅游，为了能让一家人有一个安全的旅途，决定出发前对爱车进行一次保养检查。

买回来后变速箱还没有保养过，经朋友介绍就到了PDK自动变速箱养护中心保养检查。

这就是我们家的爱车，为一家老小辛苦付出了3年多，行驶了8万多公里。

工作人员对用车情况进行了一番详细了解及车辆检查之后，工作人员建议更换一次变速箱油，并告知3年以上没有换变速箱油可能会出现故障。

马上就要去旅行了，为了确保旅途顺畅，同意工作人员的建议更换变速箱油。

接下来就开始换油咯

- 1、工作人员给车连接上换油机。
- 2、往换油机里面添加新的PDK自动变速箱油，新油颜色红色通透。
- 3、启动车辆，检查是否连接好了，才开始给车子换油。
- 4、看这！看这个图，PDK波箱油招商加盟，可以从换油机视窗里面明显黑乎乎的旧油（左边视窗是黑乎乎的旧油，右边视窗则是新油，透明红色的）
- 5、终于换完油啦，黑乎乎脏兮兮的旧油全部被排出了，变速箱里面的油全部是新油了，有图有真相的哦。PDK智能动态换油机换油非常的干净彻底，此处给它点100个赞！也给PDK自动变速箱养护中心的技术点赞！

换完油，我就能带着我的家人去旅行了，愿我们一家有一个顺畅的旅途。

1.故障表现：在行驶中电脑报警显示变速箱温度过高；或行驶一段后自己感觉变速箱过热，甚至烫手。

故障原因：变速箱内部高负荷运转时无法有效控制温度；或者变速箱打滑也会使温度过高。另外在一些双离合变速箱上，车辆低速蠕动时离合器片摩擦生热导致变速箱过热。

操作：在路边停车休息几分钟再次启动车辆，如果情节严重应到4S店检查维修。

2.故障表现：在启动汽车后，由P挡挂入其他挡位时，发动机立刻熄火。

故障原因：锁止电磁阀损坏、锁止控制阀发卡损坏或输入轴转速传感器有故障，都有可能导致发动机熄火。

操作：应停在路边等待救援，切勿再继续操作，以免再造成更严重的损失。

3.故障表现：汽车在正常行驶中，PDK波箱油，加油只见转速很高，但是速度却提得很慢，踩刹车速度降到一定程度不降了。换成手动发现挂在一个挡位无法升降挡，即变速器锁在某一挡位，不再换挡。

故障原因：变速箱的输入、输出信号不正确，PDK波箱油工厂招商，或者是各元件本身或线路不良导致，有时也会有变速箱电脑和其他系统电脑的通信有问题而产生。

操作：行驶的过程中很容易将自己处置在危险的环境中，在市区行驶速度降不下来或者走高速升不上去很容易出现事故，如果车子出现此类问题一定要尽快去检查维修。

以上几点都是变速箱出现故障时的现象，如果大家遇到此类情况应该及时前往4S店或者一些维修店进行检查维修，特别严重的切勿再继续操作，以免因小失大，因为变速箱大修的费用可是很昂贵的。

PDK波箱油招商加盟-PDK波箱油-凯特汽车服务由广东凯特汽车服务有限公司提供。广东凯特汽车服务有限公司（www.pdk123.com）位于东莞市寮步镇石大路凯特大厦。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凯特汽车服务在润滑油中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。凯特汽车服务取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凯特汽车服务全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。