

# 罗定市厂房竣工验收检测鉴定机构

产品名称	罗定市厂房竣工验收检测鉴定机构
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司检测部
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋华美路1号1-7号、1号A栋102
联系电话	0755-23011626 15999691719

## 产品详情

罗定市厂房竣工验收检测鉴定机构 - - 主要原因有以下一些方面。

### 2.1钢结构屋面坡度一般较小，往往在6%

以下，在中南雨水较多地区这种结构的屋面漏水现象较为普遍，有大面积漏水、采光窗及屋脊结合部位点滴等。究其原因，形成漏水现象的原因不外自攻螺丝、彩钢板搭接、屋脊瓦、抽心铆钉、屋面上人引起彩钢板变形及采光窗等装饰部位防雨胶脱落等几个方面原因。

### 2.2由于材料特性引发的漏水隐患：

(1) 金属板自身导热系数大，当外界温度发生较大变化时，由于环境温度变化大，因温度变化造成彩钢板收缩变形而在接口处产生较大位移，因而在金属板接口部位极易产生漏水隐患。

(2) 钢结构体系中，由于结构本身在温度变化、受风载、雪载等外力的作用下，容易发生弹性变形，在连接部位产生位移而产生漏水隐患。

(3) 特殊部位，由于使用不同材料连接，比如女儿墙与钢板连接处、屋面采光带等部位，由于应力变化不同步，产生漏水隐患。

3 钢结构屋面及节点防水措施  
深圳市太科建筑检测鉴定有限公司依法成立第三方资质认定检测鉴定机构，业务范围 房屋检测，钢结构检测，厂房验收检测，厂房结构检测，外企验厂检测，烟囱检测，幼儿园抗震检测，房屋质量检测、厂房检测成立于2000年，是相关部门比准的一家房屋质量检测鉴定机构。为了更好的服务社会，经上级部门批准与2003年注册成立房屋质量检测