

# 企石加工 宝安smt贴片加工厂 SMT加工定制

产品名称	企石加工 宝安smt贴片加工厂 SMT加工定制
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

## 产品详情

SMT制程不良原因及改善对策二（缺件，锡珠，翘脚，浮高，错件，SMT加工价格，冷焊）四，缺件产生原因不良改善对策1，真空泵碳片不良真空不够造成缺件；1，更换真空泵碳片，或真空泵；2，吸咀堵塞或吸咀不良；2，更换或保养吸膈；3，元件厚度检测不当或检测器不良；3，修改元悠扬厚度误差或检修厚度检测器；4，贴装高度设置不当；4，修改机器贴装高度；5，SMT加工定制，吸咀吹气过大或不吹气；5，一般设为0.1-0.2kgf/cm<sup>2</sup>；6，吸咀真空设定不当（适用于MPA）；6，企石加工，重新设定真空参数，一般设为6以下；7，异形元件贴装速度过快；7，调整异形元件贴装速度；8，头部气管破裂；8，更换头部气管；9，气阀密封圈磨损；9，保养气阀并更换密封圈；10，回焊炉轨道边上有东西擦掉板上元件；10，打开炉盖清洁轨道；11，头部上下不顺畅；11，拆下头部进行保养；12，贴装过程中故障死机丢失步骤；12，机器故障的板做特别标示；13，轨道松动，支撑PIN高你不同；13，锁紧轨道，选用相同的支撑PIN；14，锡膏印刷后放置时间过久导致地件无法粘上。14，将印刷好的PCB及时清理下去。

承接SMT加工 深圳市恒域新和电子有限公司 是专来SMT、COB、DIP加工厂，可提供通讯模块类·数码MID·工业工控·电力等产品。品质+服务100%满意。

深圳市恒域新和电子有限公司是专业SMT贴片，SMT加工设计，COB邦定，DIP后焊一条龙服务的加工厂。

制程管理：

- 1、制程管理并不是独立运作的一门管理技术。它也必须配合产品设计、设备技术和质量水平要求来进行。
- 2、制程设计是整个制程管理中至关重要而相当复杂的一步。要求技术人员对工艺、设备、设计有很好的

认识，以及部门间良好的沟通。由于制程设计受限于设备，对初次使用SMT的用户来说在处理上就有和现有SMT设备的用户不同的地方。

欢迎来电咨询及来厂指导参观

深圳市恒域新和电子有限公司是一家专门做pcba的厂家。深圳SMT加工优选恒域新和，我们可提供通讯模块类·数码MID·工业工控·电力等产品。品质+服务100%满意!

质量三不政策为：不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品。

QC七大手法中鱼骨查原因中4M1H分别是指（中文）：人、机器、物料、方法、环境。

欢迎来电咨询及来厂指导参观，了解更多请咨询深圳市恒域新和电子有限公司!

企石加工-宝安smt贴片加工厂-SMT加工定制由深圳市恒域新和电子有限公司提供。企石加工-宝安smt贴片加工厂-SMT加工定制是深圳市恒域新和电子有限公司（[www.hyxinhe.com](http://www.hyxinhe.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘秋梅。