

# 立式多级消防泵组生产 立式多级消防泵组 盛世达 消防电器

产品名称	立式多级消防泵组生产 立式多级消防泵组 盛世达 消防电器
公司名称	沈阳盛世达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新民市三道岗子镇三道岗子村
联系电话	13674256119

## 产品详情

安装管路时，进、出水管路都应有各自的支承，不应使立式消防泵的法兰承受过大的管路重量。立式消防泵用于有吸程场合，进水管端应装有底阀，立式多级消防泵组，并且进出口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象存在。在进口管路上装有过滤网，以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍，以保证液体的自由畅通。为了维护和使用方便安全，在立式消防泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及立式消防泵出口附近安装一只压力表，以保证在额定范围内运行，确保立式消防泵的正常运行和使用寿命。进口如需扩径连接，请选用偏心异径管道接头。

### 消防泵故障原因及排除方法：

1 功率消耗过大。产生原因：水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。

处理方法：检查电路电压，降低水泵转速;矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置。

2 流量不足。产生原因：影响水泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。

处理方法：检查吸水管与底阀，立式多级消防泵组生产，堵住漏气源。

3 泵体剧烈振动或产生噪音。产生原因：水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。处理方法：装稳水泵或降低水泵的安装高度。

4 传动轴或电机轴承过热。产生原因：缺少润滑油或轴承破裂等。处理方法：加注润滑油或更换轴承。

当前单级消防泵在越来越多的范围出手使用到了消防泵，只是大众当前对这种产品还不是很懂得。但是不得不说在不远的未来每一片面都必要真确的学会怎样使用单级消防泵，那么只要在每一个人都学会如何无误的使用这种消防泵，那么才会有一个计较好的使用效果。使用过程中安置的部件是差异适的应该如何办？当在使用的过程中如果发现本身在上面安装的很多部件的尺寸是不太适当的，立式多级消防泵组生产厂家，像是安装的叶轮的大小不合适，安装的水头的大小不合适。那么好的手段便是要尽快的对这些不合适的部件实验改革。当然在很多其他的方面，单级消防泵照旧或许在不进行更换的条件下，稍微对部件进行修更改可以了。

立式多级消防泵组生产-立式多级消防泵组-盛世达-消防电器由沈阳盛世达机械制造有限公司提供。立式多级消防泵组生产-立式多级消防泵组-盛世达-消防电器是沈阳盛世达机械制造有限公司（[syssdjx.com](http://syssdjx.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张帅

。