

# 济南紫晖 重庆凯瑞韦克斯尿素喷嘴总成 开封尿素喷嘴总成

产品名称	济南紫晖 重庆凯瑞韦克斯尿素喷嘴总成 开封尿素喷嘴总成
公司名称	济南紫晖汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号
联系电话	15054137354 15054137354

## 产品详情

尿素泵空气电磁阀，尿素加热电磁阀

依米泰克尿素泵空气电磁阀，广西三立尿素泵空气电磁阀

康明斯ECOFIT尿素泵空气电磁阀，针对于后处理的维修，其实我们最常见到的故障都是集中在尿素喷嘴和尿素泵上面，但尿素泵其实是后处理的最主要的部分，开封尿素喷嘴总成，称为“尿素计量泵”主要作用是根据ECU的指令来，控制尿素的喷射量。尿素泵种类就两种，一种是已博世为代表的无气式尿素泵，一类是已依米泰克为代表的空气辅助式尿素泵；气体辅助式尿素泵最主要是依米泰克康版、依米泰克玉柴版、康明斯Ecofit尿素泵。

康明斯Ecofit尿素泵

建压失败，尿素泵有问题吗？每个尿素泵都有自身的弊端，康明斯Ecofit尿素泵弊端就是建压失败，奥铃轻卡尿素喷嘴总成，导致建压失败常见的原因是尿素罐不干净，导致泵内部电机下面的进液滤网堵塞，短时间解决的办法是：用气反吹，清洗滤网。带有液位传感器的尿素滤网堵塞不是太严重，直接装底盘的尿素泵，这种问题就会很常见。

康明斯压差传感器2871960

康明斯Ecofit尿素泵

建压失败，尿素泵有问题吗？每个尿素泵都有自身的弊端，康明斯Ecofit尿素泵弊端就是建压失败，导致建压失败常见的原因是尿素罐不干净，导致泵内部电机下面的进液滤网堵塞，短时间解决的办法是：用气反吹，清洗滤网。带有液位传感器的尿素滤网堵塞不是太严重，直接装底盘的尿素泵，这种问题就会

很常见。

解放J6尿素加热电磁阀一头值一头弯

612640130152潍柴尿素加热电磁阀

13052137潍柴发动机燃气管

13057028燃气管

610800190284燃气管

EGP进出口温度传感器短路或开路”指的是两个温度传感器中的某个或两个温度传感器同时存在电路和传感器本身的内部元件故障，ECM未接收到该信号值就会报这个故障码，产生该故障有可能是线路短路或断路或温度传感器故障。检查EGP上的两个温度传感器，江淮轻卡尿素喷嘴总成，发现它们与车身大梁相搭一起，传感器绝缘皮破损，造成铜芯搭铁。

故障原因分析：经检查发现用来固定EGP的夹码松动，车辆在行驶的时候EGP移位与大梁相碰。而主要原因是由于维修工安装螺母的时候加了一个比螺栓直径大的螺母当做平垫圈，而且螺母还不是与固定轴的限位槽配合来安装。更换两个温度传感器，重庆凯瑞韦克斯尿素喷嘴总成，故障解决

DCU供电

DCU供电针脚（24V）：J1（电瓶供电中间20A保险）

DCU接地针脚：J10（与电瓶负极连接）

DCU点火开关信号线（24V）：J6（与ECU点火开关信号线K88并联）NOx传感器

NOx供电针脚（24V）：传感器针脚

1与ECU点火开关信号线K88并联。

NOx接地针脚：传感器针脚2与ECU接地J10针脚线并联后连接到电瓶负极。

NOx信号（CAN\_L）：传感器针脚3针脚与ECU针脚K76和DCU针脚J5并连。

NOx信号（CAN\_H）：传感器针脚4针脚与ECU针脚K54和DCU针脚J9并连。

注意：ECU、DCU、NOx传感器相互间靠CAN线实现通讯与诊断：  
u ECU—CAN\_H(CAN高)：ECU针脚K54、DCU针脚J9、NOx针脚4 三线并联，并与诊断接口6号针脚孔连接。参考电压2.7V左右  
u ECU—CAN\_L(CAN低)：ECU针脚K76、DCU针脚J5、NOx针脚3 三线并联，并与诊断接口14号针脚孔连接。参考电压2.3V左右  
I 排温传感器针脚

尿素液位传感器滤网

饺子型尿素液位传感器滤网

康明斯尿素箱液位传感器滤网，福康尿素箱液位传感器滤网

1157050-71U解放气驱尿素液位传感器滤芯

前排温信号针脚：传感器1号针脚与DCU针脚J4 连接u 前排温接地针脚：传感器2号针脚与DCU针脚J8  
连接

后排温信号针脚：传感器1号针脚与DCU针脚J3 连接（暂未启用）

后排温接地针脚：传感器2号针脚与DCU针脚J7 连接（暂未启用）I环境温度传感器

环境温度信号（参考电压5V）：传感器1号端子与DCU信号针脚J14号

环境温度接地：传感器2号端子与DCU信号针脚J12号I尿素液位温度传感器

尿素液位传感器信号（参考电压5V）：传感器1号端子与DCU信号针脚J14号

尿素液位传感器接地：传感器2号端子与DCU信号针脚J12号u

尿素温度传感器信号（参考电压5V）：传感器3号端子与DCU信号针脚J14号

尿素液位传感器滤芯

济南紫晖(图)-重庆凯瑞韦克斯尿素喷嘴总成-开封尿素喷嘴总成由济南紫晖汽车配件有限公司提供。济南紫晖汽车配件有限公司（[www.sinotrukhowo.org](http://www.sinotrukhowo.org)）位于济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南紫晖在发动机总成中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。济南紫晖取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南紫晖全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。