

奥驰驾驶室排半总成 五征奥驰驾驶室价格表 奥驰驾驶室

产品名称	奥驰驾驶室排半总成 五征奥驰驾驶室价格表 奥驰驾驶室
公司名称	山东五征集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东日照五莲县长青路23号
联系电话	19863315672

产品详情

奥驰宽体卡车运输蔬菜水果

蔬菜水果的运输车型主要有常温运输的仓栅车和冷链运输车，奥驰V6仓栅FD5043CCYW63K5-1车型货箱宽度、高度及货箱容积行业大。奥驰V6冷藏式运输车型 FD5043XLCW63K5-1是飞碟汽车底盘与冰熊集团上装的强强联合，实现货箱技术工艺与底盘质量完美结合。

水果运输要求：

多装快运、轻装轻卸——奥驰V6全系车型标配2300内宽货箱，选装2460内宽货箱，可以装载各种型号托盘，轻松实现多装。车型动力覆盖130-170马力，配备法士特8档10档高效变速箱，同时选装小速比后桥，黄金动力匹配，有效提高运输效率。仓栅货箱开门形势多样，奥驰驾驶室，开启角度大，人力或机械装卸轻便，装卸更方便。

防热防冻、平稳运输——奥驰V6货箱底板全部采用花纹底板，可以防止水果蔬菜的托盘在车内滑动，同时奥驰V6底盘采用多片钢板弹簧+减震器+车箱垫木三重减震形式，奥驰驾驶室排半配件，有效避免车型在运输过程中的颠簸，奥驰驾驶室排半总成，保证平稳运输。

五征集团线上销售原厂配件，主要配件有：奥驰1700保险杠、奥驰1800保险杠、奥驰2000保险杠、奥驰A2保险杠、奥驰A3保险杠、奥驰X2保险杠、奥驰X3保险杠、奥驰X6保险杠、奥驰T2保险杠、奥驰T3保险杠、奥驰T6保险杠、奥驰D3保险杠、奥驰D5保险杠、奥驰D6保险杠、奥驰V2保险杠、奥驰V3保险杠、奥驰V6保险杠、缔途保险杠。

五征三轮车五征农用车五征迈昂

据了解，自3月份“燎原计划”实施以来，已累计培训骨干业务人员40多人次，完成开发二级销售网点30个，F-MT柴油摩托三轮汽车销量实现同期市场200%增长。

2018年，奥驰驾驶室单排原车，五征农用车将继续“燎原计划”项目的形式去推动其他项目进行落地，包括3MX迈昂、摩托、重载电动车、1150挡风板、和1280挡风板这些新产品目标都将采用“燎原计划”或其他更灵活的方式去推动并落地。

五征集团配件科线上销售五征原厂配件，主要类型有五征奥驰驾驶室车楼车头车棚、五征缔途驾驶室车楼车头车棚、五征三轮车驾驶室以及全系列配件。具体的驾驶室有以下：奥驰1700驾驶室、奥驰1800驾驶室、奥驰2000驾驶室、奥驰A1驾驶室、奥驰A2驾驶室、奥驰A3驾驶室、奥驰X1驾驶室、奥驰X2驾驶室、奥驰X3驾驶室、奥驰X6驾驶室、奥驰T1驾驶室、奥驰T2驾驶室、奥驰T3驾驶室、奥驰T6驾驶室、奥驰D1驾驶室、奥驰D2驾驶室、奥驰D3驾驶室、奥驰D5驾驶室、奥驰D6驾驶室、奥驰V1驾驶室、奥驰V2驾驶室、奥驰V3驾驶室、奥驰V6驾驶室、奥驰宏瑞驾驶室、缔途驾驶室、奥翔1500三轮车驾驶室、奥翔1600三轮车驾驶室、奥翔1700三轮车驾驶室、凌驭1600三轮车驾驶室、五征奥福三轮车驾驶室、五征迈昂三轮车整车、迈昂三轮车驾驶室总成、五征迈昂全车配件、3MX迈昂、奥驰保险杠、缔途保险杠、奥驰车门、缔途大灯、奥驰大灯等全系列五征原厂配件。

可能出现的故障：1.方向沉重

排除方法：1检查并加注规定的润滑脂；2更换失效零件或轴承；3充气。

可能出现的故障：2.方向松旷，自由行程超量或齿轮摆动

排除方法：1调整转向器间隙螺栓并锁紧或者更换失效的零部件；2调整松紧度，更换失效轴承；检查调整或更换。

可能出现的故障：3.左右转向轻重不一样

排除方法：1更换密封圈。

可能出现的故障：4.抖动、发飘

排除方法：1检修连接机构或更换；2.调整间隙；3.紧固。

五征集团配件科线上销售五征原厂配件，主要类型有奥驰驾驶室、缔途驾驶室、五征三轮车驾驶室以及全系列配件。具体的驾驶室有以下：奥驰1700驾驶室、奥驰1800驾驶室、奥驰2000驾驶室、奥驰A2驾驶室、奥驰A3驾驶室、奥驰X2驾驶室、奥驰X3驾驶室、奥驰X6驾驶室、奥驰T2驾驶室、奥驰T3驾驶室、奥驰T6驾驶室、奥驰D3驾驶室、奥驰D5驾驶室、奥驰D6驾驶室、奥驰V2驾驶室、奥驰V3驾驶室、奥驰V6驾驶室、缔途驾驶室、奥翔1500驾驶室、奥翔1600驾驶室。

奥驰驾驶室排半总成-五征奥驰驾驶室价格表-奥驰驾驶室由山东五征集团有限公司提供。“五征农用三轮车,飞碟汽车,五征农业装备,五征环保设备”就选山东五征集团有限公司(wuzhengpeijian.cn),公司位于:山东日照五莲县长青路23号,多年来,五征集团坚持为客户提供好的服务,联系人:张经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。五征集团期待成为您的长期合作伙伴!