

3层中空玻璃 华达玻璃 潍坊中空玻璃生产厂家

产品名称	3层中空玻璃 华达玻璃 潍坊中空玻璃生产厂家
公司名称	临朐县华达玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐新车站西200米路北
联系电话	13563602271

产品详情

{中空玻璃}{镀膜热反射玻璃}{钢化玻璃}{夹层玻璃}

中空玻璃的技术要求：

材料

a.玻璃可采用平板玻璃、夹层玻璃、压花玻璃、吸热玻璃、镀膜热反射玻璃、钢化玻璃等。浮法玻璃应符合GB11614规定的一级品、优等品，夹层玻璃应符合GB9962的规定，钢化玻璃应符合GB9963的规定。

.密封胶应满足以下要求

使用的第1道、第2道密封胶组份间色差应分明；有效期在半年以上；

隐框幕墙用第2道密封胶必须是硅酮密封胶；必须满足中空玻璃性能要求。

c.间隔框：使用铝间隔框时须去污进行阳极化处理。

d.干燥剂的质量、规格、性能必须满足中空玻璃制造及性能要求。

中空玻璃的长度及宽度允许偏差见表。

长度或宽度允许偏差（mm）

lt;1000 ± 2

1000-2000 ± 2.5

gt;2000-2500 ± 3

中空玻璃的厚度允许偏差见表。

玻璃厚度公称厚度 (mm) 允许偏差 (mm)

$6 < 18 \pm 1$

$18 - 25 \pm 1.5$

$gt; 25 \pm 2$

注：中空玻璃的公称厚度为两片玻璃厚度与间隔框厚度之和。

中空玻璃两对角线允许偏差见表。

对角线长度 (mm) 允许偏差 (mm) $lt; 1000$ 1000-2500

6

中空玻璃密封胶宽度：单道密封胶层宽度应计算确定，其最小宽度为 10 ± 2 mm，双道密封外层密封胶宽度应计算确定，其最小宽度为 5-7mm。

外观：中空玻璃的内表面不得有妨碍透射的污迹及胶粘剂飞溅现象。

性能要求：中空玻璃的密封、紫外线照射、气候循环和高温、高湿性能按 GB7020 进行检验，必须满足下表的要求。

· 密封在试验压力低于环境气压 10 ± 0.5 KPa，厚度增长必须 0.8mm，在该气压下保持 2.5h 后，厚度增长偏差 $< 15\%$ 为渗漏全部试样不允许有渗漏现象

· 紫外线照射 168h 试样内表面不得有结雾和污染的痕迹

· 气候循环及高温高湿气候试验经 320 次循环，高温、试验经 224 次循环，试验后进行

测试。总计 12 块试样，至少 11 块无结露或结霜

隐框幕墙选用中空玻璃时，必须做到中空玻璃第二道密封胶一定要采用硅酮密封胶，并与结构性玻璃装配用密封胶相容，即两者必须采用相互相容的密封胶。当结构性装配使用某一硅酮密封胶，订购的中空玻璃密封胶层也用同一厂硅酮密封胶。

在不增加额外开销的情况下，以下几种方法可以缓解玻璃结露的现象：

1、每天适当的开窗通风，3层中空玻璃，可以降低空气湿度，排掉一天活动中产生的湿气，同样玻璃结的露珠也能正常风干。

2、装有排风扇的空间，可适当的开排风扇，可减少或者消除结中露的问题。

3、若觉得开窗通风冷，那就须经常用抹布擦掉玻璃上的露珠，以防止结露多而形成水流，流到窗台、地面上，损坏室内装修。

4、玻璃上贴防雾膜，老狼试过在浴室的玻璃镜上贴防雾膜，发现镜子不怎么会出水雾而导致照不清，虽然有点增加开销，也不妨可以一试。

5、效果更明显的办法可能就会增加开销了，潍坊中空玻璃生产厂家，比如在家中装置除湿器、通风机系统，或是特种性能玻璃，能自动加热防露玻璃、真空玻璃等。

哪怕是具有最xiao的结露可能性的节能窗，他们的结露阻抗率也是取决于室内的相对湿度，如果相对湿度超过40%，铝合金low-e中空玻璃，在室外温度为-20 或者更冷的场合，哪怕更好的高性能玻璃，也会

为了降低家里的噪音，当初装修时特意选用了中空型玻璃，飞墨君去邻居家一对比，降噪效果确实好。这周末在家里擦玻璃时发现中空玻璃胶中产生的气泡和一些脏东西，就很好奇产生的原因，赶紧去查找了一下资料。

调查之后了解中空玻璃的构造后发现，原来气泡产生的原因主要分为这几种：生产时原料的成分、压胶时固化时间、施工不规范等等。但其实这些我们是可控的，方法很简单，后悔知道的有点晚。

1、把关原料

玻璃产生气泡可能是制作过程中原材料添加了含氢硅油的物质，与原料中的物质反应产生气体。解决办法：在购买玻璃时要问商家或是看产品的制作原料，检查玻璃生产中是否有氢元素的化学物质。

2、密封胶固化反应过快

玻璃在进行安装时需要进行封边处理，而密封胶易受温度或是密封胶过量的影响；密封胶凝固过快导致胶体中的小分子没有排除渠道，造成玻璃气泡现象。解决办法:避开高温、阴雨天施工，注意施工时室内的温度；检查密封胶的生产及开封时间，避免因时长而固化。

3、打胶机漏气

密封胶在进行玻璃安装时，需要配合打胶机，用它将密封胶挤出。但如果打胶机出现漏气的问题，很有可能在打胶时，将空气挤进玻璃胶中，导致玻璃密封不够紧密，产生气泡。解决办法：拧紧胶机螺丝或是更换打胶机。

4、施工不规范引起的气泡

施工不规范也能引起的气泡，中空玻璃，打胶时需要合适的力度，但对于没有经验的小工来说很难控制挤胶的连续和均匀性，常常会出现断胶的现象。解决办法：对于这种细节活，最hao不要贪便宜自己动手或是请经验不足的小工，要找专业的人员进行施工。

5、温差、气压变化大

平时受到风吹雨淋、气候的强烈变化，导致外来的水汽进入到玻璃中，再经过阳光的曝晒，导致气泡的产生。解决办法：请师傅重新检修，加入惰性气体保证玻璃的中空状态后，重新进行密封。

3层中空玻璃-华达玻璃(在线咨询)-潍坊中空玻璃生产厂家由临朐县华达玻璃制品有限公司提供。3层中空玻璃-华达玻璃(在线咨询)-潍坊中空玻璃生产厂家是临朐县华达玻璃制品有限公司（www.lqhdbl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。

同时本公司（www.lquadaboli.com）还是从事山东中空玻璃批发，潍坊中空玻璃生产厂家，临朐中空玻璃厂家的厂家，欢迎来电咨询。