

百色铝单板幕墙施工价格

产品名称	百色铝单板幕墙施工价格
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

产品详情

那么造成这个现象的原因大概有哪些呢？

铝单板厂家

可能性一，有些铝单板生产厂家为了盲目追求效率，中间省略了喷涂前准备的环节，致使铝板表面的污物、锈垢和化学品等没有清理干净，所以漆膜不能很好的覆在铝板表面，严重影响着铝单板的质量。可能性二，一些铝单板厂家喷涂前的抗氧化处理和除油这些步骤也做过了，为什么也会出现漆膜脱落的现象？

造成这个现象的原因是没有把处理过的铝板晾干，而在潮湿或者发霉的铝板表面上进行喷涂的话，则漆膜就不容易吸附于铝板表面。可能性三，喷涂前处理过程时间没有达到要求，从而造成铝板的吸附能力不强，这也会造成漆膜的脱落。可能性四，漆膜涂层过厚，也可能导致漆膜脱落。