

沃尔沃尿素箱站管 潍坊尿素箱站管 济南紫晖

产品名称	沃尔沃尿素箱站管 潍坊尿素箱站管 济南紫晖
公司名称	济南紫晖汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号
联系电话	15054137354 15054137354

产品详情

13052137潍柴发动机燃气管

13057028燃气管

610800190284燃气管

EGP进出口温度传感器短路或开路”指的是两个温度传感器中的某个或两个温度传感器同时存在电路和传感器本身的内部元件故障，ECM未接收到该信号值就会报这个故障码，产生该故障有可能是线路短路或断路或温度传感器故障。检查EGP上的两个温度传感器，发现它们与车身大梁相搭一起，奔驰尿素箱站管，传感器绝缘皮破损，造成铜芯搭铁。

故障原因分析：经检查发现用来固定EGP的夹码松动，车辆在行驶的时候EGP移位与大梁相碰。而主要原因是由于维修工安装螺母的时候加了一个比螺栓直径大的螺母当做平垫圈，而且螺母还不是与固定轴的限位槽配合来安装。更换两个温度传感器，故障解决

重卡线束插头尿素泵空气电磁阀

博世6.5尿素泵回液电磁阀，倒吸开关

重汽蜘蛛国五气驱尿素泵单向阀WG1034130181+005/006

EDC17电脑版1号插头，东风天龙尿素箱站管，EDC17电脑版2号插头，福康马牌电脑版插头，德尔福电脑版插头，重汽电驱尿素泵插头 重汽自主尿素泵DCU插头，

凯龙尿素泵内尿素泵线束插头，依米泰克尿素泵外部连接插头，重汽国五自主气驱尿素泵插头，重汽国五气驱自主尿素泵DCU插头，潍坊尿素箱站管，NOX氮氧传感器插头，康明斯氮氧传感器插头，

凯龙尿素泵双线圈空气气路电磁阀，原厂配套

康明斯ECOFIT尿素泵内部尿素温度传感器（十字架形状）

WG1034121181+007尿素泵内部线束，

WG1034121181+006重汽国四气驱尿素泵内部三通阀。

WG1034121181+002重汽国四尿素泵内部双线圈电磁阀

612630120004潍柴发动机进气压力传感器（通用0281002576），612600190223潍柴发动机进气压力传感器

2195-0845天纳克尿素后处理系统尿素喷嘴8209-40552，国产配套产品 质优价廉 ???

??1161010-874济南紫晖尿素后处理系统配件专营?DCU及尿素泵控制部件总成

1161210-874尿素喷嘴

1161211-874尿素喷嘴垫片，沃尔沃尿素箱站管，1161212-874尿素喷嘴紧固卡箍，3602505-874排气温度传感器，济南紫晖尿素后处理系统配件专营3602510-D796NOX氮氧化物传感器，S1208010-1099SCR三元催化转换器，3602155A98D大气温度传感器，济南紫晖尿素后处理系统配件专营3724080-D796SCR线束，3754060-874发动机冷却液控制电磁阀，济南紫晖尿素后处理系统配件专营S1160010-1099尿素箱总成，1160104-D796尿素管，济南紫晖尿素后处理系统配件专营1160105-D796尿素管，1160106-D796尿素管

凯龙尿素后处理系统配电箱，尿素继电器盒

沃尔沃尿素箱站管-潍坊尿素箱站管-济南紫晖由济南紫晖汽车配件有限公司提供。济南紫晖汽车配件有限公司（www.sinotrukhowo.org）位于济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号。在市场经济的浪潮中拼

博和发展，目前济南紫晖在发动机总成中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。济南紫晖取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南紫晖全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。