

# 宝鸡激光喷码机 激光喷码机制作流程 百联溯码

产品名称	宝鸡激光喷码机 激光喷码机制作流程 百联溯码
公司名称	重庆百联溯码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区金山路18号中渝都会首站3栋2004室
联系电话	13564069883

## 产品详情

激光喷码机有什么特点？

- 1、采用一体化整体结构，配备自动调焦系统，操作过程人性化。
- 2、使用原装进口隔离器保护光纤激光器窗口，增强稳定性和激光器寿命。
- 3、光束质量比传统的固体激光打标机好很多，为基模（TEM00）输出，聚焦光斑直径不到20um。发散角是半导体泵浦激光器的1/4。特别适用于精细、精密打标。
- 4、电光转换效率高，整机耗电不到500W
- 5、无需进行任何维护，使用寿命长，体积小、无需庞大的水冷系统，只需简单的风冷即可。节省您宝贵的厂房空间。适用于恶劣环境工作，在一定冲击、震动、较高温度或有灰尘等恶劣的环境下也能正常工作。。
- 6、加工速度快，是传统打标机的2-3倍。
- 7、打标软件功能强大，可兼容Coreldraw、AutoCAD、Photoshop等软件的文件；支持PLT、PCX、DXF、BMP等，可直接使用SHX、TTF字库；支持自动编码、打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等。

激光喷码机打印效果不佳要如何处理

我们购买激光喷码机肯定也是希望能够保证打印的效果，只有效果清晰才符合我们的要求，而且这样的打印也直接影响到了一些品牌的形象，所以我们还是应该特别关注的。但是喷码机使用了一段时间之后

，很容易出现模糊不清的问题，这个时候如果不能及时调整，很有可能会出现更为严重的故障。所以掌握相应的处理方案也是相当关键的。

注意检查。日常我们使用激光喷码机都是要及时进行维护，每隔一两个月就应该进行一个简单的检查，确定一下是否有零部件磨损，激光喷码机怎么样，或者是我们的设备出现了一些损坏等。只有日常我们注意检查，才能够最大限度避免一些问题的产生。

调整功率。如果我们使用激光喷码机还不到一年的时间，一般都不是零部件磨损的问题，可能我们之前功率调整的效果就不太好，随着使用不断增加，也出现了模糊不清的问题。这个时候我们应该及时进行功率的调整，只要是增加了激光管的功率多数的模糊印刷问题都可以得到解决。

系统的及时调整。如果之前使用激光喷码机没有出现问题，但是突然出现了印刷不清晰的问题，肯定还是因为系统上出现了情况。我们最好是能够在电脑端先进行一个简单的检查，确定一下是否是系统或者是软件有问题，只要是能够及时调整，相信一般都不会出错，这类设备的使用寿命还是非常长的。

目前国内常见的激光喷码机都可以分成两种，分别是进口机子和国产机子，这两种机子装配的系统是完全不一样的，一些事市场上比较常见的系统，对于电脑的功能性要求比较高，商洛激光喷码机，如果电脑的配置比较低，那么很容易就会出现卡住或死机的情况。

目前厂家全系列激光喷码机都使用自己研发的操控系统，主要是单片机器操控，可以随时打来机器，关掉电源，都不会对机器内部设定造成不好的影响，在防止病毒这个方面表现的更强，几乎没有任何中病毒的可能。如果开机之后不能进入相应的界面，那么先要对电脑进行杀毒处置，如果还不能解决，可以直接联系供货商人，进入软件远程设定或者直接刷机子处置。

随着保有数量的进行，虽然激光喷码机拥有天然稳定的长处，使用起来也比较方便，但是也难免会遇到一些小问题和不足，怎样快速处置，降低设备停止造成的产量损失，成为操作人员和运用人员最关心的事情，下面是这款机器常见的问题和不足的处置方法。

大家需要先了解一下这款机器的构成，分别包括激光管子，偏振动镜子体系，电源操控部件，软件操作体系，随着运用时间的增加，激光喷码机工作原理，激光管子也会随着发光数量增加出现衰退的情况，也会遇到上面的问题，导致印刷效果不清晰，感觉特别淡。如果是二氧化碳机器，按照运行的时间，厂家一般都会推荐两三年的激光管子充气方案。

宝鸡激光喷码机-激光喷码机制作流程-百联溯码(优质商家)由重庆百联溯码科技有限公司提供。重庆百联溯码科技有限公司(www.blsm365.com)为客户提供“二维码喷码机,手持喷码机,激光喷码机,小字符喷码机,UV喷码”等业务,公司拥有“法赫施,昇捷丰,百联溯码”等品牌。专注于印后加工设备等行业,在重庆重庆市有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:周超。