

高速塑料吹膜机多少钱 卓越机械 河北高速塑料吹膜机

产品名称	高速塑料吹膜机多少钱 卓越机械 河北高速塑料吹膜机
公司名称	日照市博顺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市莒县刘官庄镇刘官庄社区马驹岭村 农业银行北200米路西
联系电话	13963063332

产品详情

吹膜机安装时应注意调整好挤出机机头中心线与牵引辊中心保持水平垂直，不得偏离歪斜。收卷时由于收卷外径逐渐增大请注意牵引速度与收卷速度的配合，请及时调整。主机开启后，河北高速塑料吹膜机，密切注意主机运行情况，高速塑料吹膜机价格，及时调节、修正、电气仪表、控制器以确保其正常运行。主机齿轮箱、牵引减速箱应经常加油，更换齿轮油，新机请在使用10天左右更换新齿轮油，以确保各转动部位正常运转，注意加油，防止卡住和过热损坏，还应检查各连接部位的固紧情况，防止罗栓松动。泡管中的压缩空气应保持适量，因为牵引过程中，会将压缩空气泄漏带出，请及时补充。

如何让吹膜机更节能

吹膜机的节能改造，高速塑料吹膜机多少钱，主要是从动力部分和加热部分出发。在动力部分，大多采用变频器，节能方式是通过节约电机的余耗能，例如电机的实际功率是50Hz，而你在生产中实际上只需要30Hz就足够生产了，那些多余的能耗就白白浪费了，变频器就是改变电机的功率输出达到节能的效果；而加热部分大多是采用电磁加热器节能，节能率约是老式电阻圈的30%-70%。

卓越机械有限公司主营各种连卷机、制袋机、吹膜机、冷切机、折边机等机械设备，高速塑料吹膜机报价，欢迎各位新老客户来电咨询了解订购，我们非常期待能够与您合作！

吹膜机薄膜有雾状水纹的原因和解决办法

故障原因： 挤出温度偏低，树脂塑化不良； 树脂受潮，水分含量过高。

解决办法： 调整挤出机的温度设置，并适当提高挤出温度。
将树脂原料烘干，一般要求树脂的含水量不能超过0.3%。

卓越机械有限公司主营各种连卷机、制袋机、吹膜机、冷切机、折边机等机械设备，欢迎各位新老客户来电咨询了解订购，我们非常期待能够与您合作！

高速塑料吹膜机多少钱-卓越机械-河北高速塑料吹膜机由日照市博顺机械设备有限公司提供。高速塑料吹膜机多少钱-卓越机械-河北高速塑料吹膜机是日照市博顺机械设备有限公司（rzzhuoyue.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司（www.boshunjixie.com）还是从事高速背心袋制袋机，塑料制袋机，塑料连卷制袋机的厂家，欢迎来电咨询。