

混凝土现浇楼板 仙桃现浇楼板 武汉永坚建筑

产品名称	混凝土现浇楼板 仙桃现浇楼板 武汉永坚建筑
公司名称	武汉永坚建筑钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区友谊大道一路
联系电话	18602765771

产品详情

现浇楼板因为是现场浇筑，所以，只要力学分析允许，模板能够定形的造型，它都能实现，甚至可以说只有想不到，而没有做不到。另一方面，混凝土现浇楼板，现浇楼板由于是整体浇筑，所以抗震性能也优于预制楼板，在预制板楼体中常见的温度缝等质量通病在现浇板楼中也能杜绝。商品混凝土、专业搅拌站、新式泵车的普及又促进了现浇楼板的普及，尤其是现浇楼板中。

仅从外观上是能区分出现浇板与预制板的。由于施工工艺的问题，预制板楼房的地面、天花板等大面上不如现浇板平整。如果板缝之间的灌浆处理不好，在板的下方会有一道较明显的水线。现在，现浇楼板多少钱，常用的预制板宽度上有880mm、1180mm两种规格，所以，上面提到的痕迹多会按这个间隔平行分布。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

板厚按板短跨的1/40取值，一般取120、140、160、180四种尺寸或120、150、180三种尺寸。尽量用二级钢包括直径 10（目前供货较少）的二级钢，直径 12的受力钢筋，除吊钩外，不得采用一级钢。钢筋宜大直径大间距，但间距不大于200，间距尽量用200。（一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求）。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开，钢筋也可不画，仅说明钢筋为双向双排 8@200。板上下钢筋间距宜

相等，仙桃现浇楼板，直径可不同，但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断，或50%连通，loft现浇楼板，较大处附加钢筋，拉通筋均应接受拉搭接钢筋。板配筋相同时，仅标出板号即可。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

随着我国城市建设步伐加快，传统的预制楼板被现浇楼板代替，房屋的整体性，抗不均匀沉降性，结构安全性均有较大幅度的提高，但也产生了楼面开裂的质量通病。虽说这些裂缝不影响房屋的结构安全，但影响美观，而且对房屋的抗渗性，耐久性也有影响，因而现浇板裂缝成为现阶段施工及监理最重视的质量通病之一。本文笔者结合多年来施工实践中的经验和教训，阐述了裂缝的种类及其特征，并从施工方面、材料原因方面分析了楼面裂缝的原因。提出了具体防治对策。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

混凝土现浇楼板-仙桃现浇楼板-武汉永坚建筑由武汉永坚建筑钢结构有限公司提供。混凝土现浇楼板-仙桃现浇楼板-武汉永坚建筑是武汉永坚建筑钢结构有限公司（www.whyjjz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高师傅。